DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. DI-1476

Atienden La Emergencia:
DPAE: EQT 6, MOVIL 5

Reporta La Emergencia: Bomberos

Datos Generales sobre el Evento:

Fecha:	Mayo 30 de 2002
Hora:	6:00 PM
Dirección:	Transversal 6 Este # 1B-41 Interior II
Barrio:	**EL DORADO**
Localidad:	Santa Fe

Descripción del Evento:

Se presenta un deslizamiento local de suelo residual que disminuye la franja de protección para la vivienda de la señora Tránsito Vega de Bernal, donde habitan dos (2) menores y dos(2) adultos, generando menor distancia entre la vivienda y la corona del talud. Se observan grietas en el terreno paralelas a la cara del talud que generan capas delgadas de material.

La vivienda esta emplazada en la explanación realizada en roca y suelo residual, y corresponde a una vivienda con estructura en madera.

El predio no cuenta con el alcantarillado oficial, las aguas servidas son llevada a través de una tubería instalada por la comunidad (según versión de la propietaria) que entrega al alcantarillado oficial en la parte baja.

RECOMENDACIONES:

Instalar canales colectores a las cubiertas de la vivienda y entregarlas al sistema oficial de la red de alcantarillado y mejorar estructuralmente la vivienda.

NOTA: Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE : **JUAN PABLO GAONA GÓMEZ**
PROFESIÓN : Ingeniero Civil
MATRÍCULA : 25202 - 68121 CND

Vo.Bo. **Ing. JAVIER PAVA SANCHEZ**
Coordinador Análisis de Riesgos