GRUPO TÉCNICO OPES - FOPAE
DIAGNÓSTICO PRELIMINAR No. 023 de 1.996 - 256

VISITA TÉCNICA

SOLICITANTE: Reportado por el CLE
BARRIO: Cartagena
DIRECCIÓN: Av. 1 # 3-44 Este
LOCALIDAD: Santafé
FECHA VISITA: Noviembre 13 de 1.996

DESCRIPCIÓN

Según la señora María Eugenia de Fernández, propietaria de la vivienda en mención, se han venido realizando excavaciones en el lote del costado sur, por parte del señor Manuel Valero, en un talud de unos 10 m de longitud por 3 m de altura aproximadamente.

Dichas excavaciones ocasionaron el desplome de parte de la vivienda, destruyéndose por completo los servicios sanitarios de la misma y quedando en el borde del talud fallado la única habitación de que consta la casa. En este borde se observa dilatación y hundimiento del piso (10 cm aprox.).

Los propietarios de la vivienda afectada ya iniciaron la construcción de un muro en piedra para lo cual la ingeniera de la OPES, Claudia Aguirre, les hizo las recomendaciones pertinentes.

PILAR DEL ROCIO GARCÍA G.
Geóloga
Mat. 1539 C.P.G.

Calle 54 # 13-30 piso 2, Telf: 2 11 63 76 - 2 35 99 30