Secretaria
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. DI-1632

Atienden La Emergencia:
DPAE: MOVIL 5, EQT 6

Reporta La Emergencia: Bomberos
Emergencia No. 263

Datos Generales sobre el Evento:

Fecha:	Noviembre 10 de 2002
Hora:	8:50 A.M.
Dirección :	Carrera 17 N Bis # 79 - 11 Sur
Barrio:	**CERROS DEL SUR**
UPZ:	68
Localidad:	Ciudad Bolívar

Descripción del Evento:
En la calle 79 Sur entre carreras 17 N Bis y 18 se presentó un deslizamiento rotacional de 50 metros cúbicos de material que afectó la vía en una longitud de 10 metros, dejando un escarpe principal de 2 metros de altura a un distancia de 3 metros del paramento de la viviendas.



Figura 1. Esquema perfil y planta del deslizamiento.

Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

Personas e infraestructura afectadas:
Vía en adoquín de aproximadamente 3.5 metros de ancho con sardineles en concreto, en una longitud de 10 metros.

Acciones Adelantadas:
Aislamiento y señalización de la zona del escarpe del deslizamiento.

Acciones Pendientes:
Reconstrucción por parte del IDU de la vía (Calle 79 Sur).

RECOMENDACIONES:

- Reconstrucción de la banca de la vía.
- Construcción de un muro de contención para el confinamiento de la banca de vía, por parte del IDU.

NOTA: Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE : **JUAN PABLO GAONA GÓMEZ**
PROFESIÓN : Ingeniero Civil
MATRÍCULA : 25202 - 68121 CND

Juan Pablo Gaona

Vo.Bo. **Ing. JAVIER PAVA SANCHEZ**
Coordinador Análisis de Riesgos