DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. DI-1454

Atienden La Emergencia:
DPAE: MOVIL 9, EQT 6


Reporta La Emergencia: Bomberos
Emergencia No. 89 de 2002

Datos Generales sobre el Evento:


Fecha	:	Abril 10 de 2002
Dirección	:	Calle 74A Sur # 21-21
Barrio	:	VILLAS DEL PROGRESO
Localidad	:	Ciudad Bolívar

Descripción del Evento:
En el corte de 3 metros de altura realizado para la adecuación del predio de la señora Mercedes Pinilla se presentó un desprendimiento de suelo compuesto por material orgánico y suelo residual arenoso, invadiendo parte del predio como se muestra en la Fotografía No. 1.

La vivienda esta emplaza en la parte media de una ladera con pendiente moderada en una combinación de corte - relleno, con un sistema de cimentación superficial o carente de la misma. Está constituida por muros bahareque (esterilla y arcilla), cubierta en cinc y el piso en tierra.



1



2

Fotografías 1 y 2. La fotografía 1 muestra el material que se deslizó hacia el predio de la señora Mercedes Pinilla. En la fotografía 2 se indica la localización de las viviendas de la señora Mercedes Pinilla (1) y Gloria Ariza (2) en la ladera.

Personas e infraestructura afectadas:
El talud de corte para la adecuación del predio.

Acciones Adelantadas:
Recomendar a la señora Mercedes Pinilla realizar el retiro del material y construir una zanja para el manejo del agua y evitar que afecte la vivienda.

RECOMENDACIONES:
Construir un zanja de coronación aguas arriba del talud para el manejo del agua de escorrentía originado por el vertimiento de aguas de otras viviendas y el agua lluvia.

NOTA: Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE : **JUAN PABLO GAONA GÓMEZ**
PROFESIÓN : Ingeniero Civil
MATRÍCULA : 25202 - 68121 CND

Vo.Bo. **Ing. JAVIER PAVA SANCHEZ**
Coordinador Análisis de Riesgos OK