DIAGNÓSTICO TÉCNICO DI-6750
ADENDO AL DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI-5643
SUBDIRECCIÓN DE EMERGENCIAS
COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
EVENTO 115215

1. DATOS GENERALES

ATENDIÓ: GUSTAVO PALOMINO SAAVEDRA					SOLICITANTE
COE:	37	MOVIL:	21		Comunidad Parcelación Montebello
FECHA:	15 de Junio 2011	HORA:	4:00 PM		

PREDIO:	Avenida Carretera Oriente Km 2 No. 31 - 20 Sur	ÁREA DIRECTA:		2150 m2			
BARRIO:	Vereda Montebello Vía Reserva Tibaque	POBLACIÓN ATENDIDA:					
UPZ:	32 - San Blas	FAMILIAS	13	ADULTOS	28	NIÑOS	31
LOCALIDAD:	4 - San Cristóbal	PREDIOS EVALUADOS		8			
CHIP:		DOCUMENTO REMISORIO			CR-15638		

2. *TIPO DE EVENTO*

REMOCIÓN EN MASA [X] INUNDACIÓN [ ] ESTRUCTURAL [ ]

3. Por medio del presente documento se modifican las Tablas No.1, 2 y 3 del DI-5643 de siguiente manera:

Tabla 1. Predios Afectados

ID	NOMBRE A QUIEN SE NOTIFICA	TELÉFONO	DIRECCIÓN	P	A	N	DAÑOS EN EDIFICACIÓN
1	José Fernando Torres Chaves	3641328	Avenida Carretera Oriente Km 2 No. 31 - 20Interior 11 Casa 1	8	5	3	Grietas longitudinales, horizontales y transversales en muros y pisos hasta de 10 cm, desprendimientos de pañetes, enchapes y techos, asentamientos de 5 cm, afectando la estabilidad, habitabilidad y funcionalidad de la vivienda.
2	María Visitación Ochoa	3641328	Avenida Carretera Oriente Km 2 No. 31 - 20Interior 11 Casa 2	5	4	1	Grietas longitudinales, horizontales y transversales en muros y pisos hasta de 10 cm, desprendimientos de pañetes, enchapes y techos, asentamientos de 5 cm, afectando la estabilidad, habitabilidad y funcionalidad de la vivienda.
3	Jhon Alexander Ochoa	3214253853	Avenida Carretera Oriente Km 2 No. 31 – 20 Interior 11 Casa 3	15	6	9	Grietas longitudinales, horizontales y transversales en muros y pisos hasta de 10 cm, desprendimientos de pañetes, enchapes y techos, asentamientos de 5 cm, afectando la estabilidad, habitabilidad y funcionalidad de la vivienda.
4	Hilda Sandoval Ochoa	3641328	Avenida Carretera Oriente Km 2 No. 31 - 20 Interior 11 Casa 4	7	5	2	Grietas longitudinales, horizontales y transversales en muros y pisos hasta de 10 cm, desprendimientos de pañetes, enchapes y techos, asentamientos de 5 cm, afectando la estabilidad, habitabilidad y funcionalidad de la vivienda.
5	María del	3641328	Avenida Carretera Oriente Km 2	9	1	8	Grietas longitudinales, horizontales y

Diagonal 47 No. 77A -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

ID	NOMBRE A QUIEN SE NOTIFICA	TELÉFONO	DIRECCIÓN	P	A	N	DAÑOS EN EDIFICACIÓN
	Carmen Sandoval Ochoa		No. 31 - 20 Interior 11 Casa 5				transversales en muros y pisos hasta de 10 cm, desprendimientos de pañetes, enchapes y techos, asentamientos de 5 cm, afectando la estabilidad, habitabilidad y funcionalidad de la vivienda.
6	Marlen Beltrán Muñoz	3162376600	Avenida Carretera Oriente Km 2 No. 31 - 20 Interior 19	5	2	3	Grietas longitudinales, horizontales y transversales en muros y pisos hasta de 10 cm, desprendimientos de pañetes, enchapes y techos, asentamientos de 5 cm, afectando la estabilidad, habitabilidad y funcionalidad de la vivienda.
7	María Araceli Valencia	3102625593	Avenida Carretera Oriente Km 2 No. 31 - 20	9	4	5	Grietas longitudinales, horizontales y transversales en muros y pisos hasta de 10 cm, desprendimientos de pañetes, enchapes y techos, asentamientos de 5 cm, afectando la estabilidad, habitabilidad y funcionalidad de la vivienda.
8	Clara Inés Turca		Avenida Carretera Oriente Km 2 No. 31 - 20	1	1	0	Grietas longitudinales, horizontales y transversales en muros y pisos hasta de 10 cm, desprendimientos de pañetes, enchapes y techos, asentamientos de 5 cm, afectando la estabilidad, habitabilidad y funcionalidad de la vivienda.
P = total de personas; A = adultos; N = menores			TOTAL	59	28	31	

Tabla 2. Predios con Recomendación de Evacuación

No. Acta	Fecha	Dirección	Barrio	ID Loc. Predio	Localidad	Tenencia Vivienda	No. U/a	No. Familias	No. Adultos	No. Menores	Nombre Cabeza Familia U/H
3967	15-jun-11	Carretera oriente Km 2 # 31-20 Sur Interior 11 Casa 1	Vereda Montebello	4	SAN CRISTÓBAL	PROPIETARIO	1	1	3	2	JOSE FERNANDO TORRES CHAVEZ
						ARRENDATARIO		1	2	1	CRISTIAN CAMILO TORRES SANDOVAL
3968	15-jun-11	Carretera oriente Km 2 # 31-20 Sur Interior 11 Casa 2	Vereda Montebello	4	SAN CRISTÓBAL	PROPIETARIO	1	1	2	0	JOSE REYES SANDOVAL
						ARRENDATARIO		1	2	1	GILBERTO SANDOVAL OCHOA
3969	15-jun-11	Carretera oriente Km 2 # 31-20 Sur Interior 11 Casa 3	Vereda Montebello	4	SAN CRISTÓBAL	ARRENDATARIO	1	1	2	4	MARIA CATALINA COMBITA
						PROPIETARIO		1	2	4	JHON ALEXANDER OCHOA
						ARRENDATARIO		1	2	1	LUIS OCHOA
3970	15-jun-11	Carretera oriente Km 2 # 31-20 Sur Interior 11 Casa 4	Vereda Montebello	4	SAN CRISTÓBAL	PROPIETARIO	1	1	5	2	HILDA SANDOVAL OCHOA
3971	15-jun-11	Carretera oriente Km 2 # 31-20 Sur Interior 11 Casa 5	Vereda Montebello	4	SAN CRISTÓBAL	PROPIETARIO	1	1	1	8	MARIA DEL CARMEN SANDOVAL OCHOA
3972	15-jun-11	Carretera oriente Km 2 # 31-20 Sur Interior 19	Vereda Montebello	4	SAN CRISTÓBAL	PROPIETARIO	1	1	2	3	MARLEN BELTRAN MUÑOZ

Diagonal 47 No. 77A -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

3973	15-jun-11	Carretera oriente Km 2 # 31-20 Sur - Casa 7	Vereda Montebello	4	SAN CRISTÓBAL	ARRENDATARIO	1	1	2	2	CLARA INES TURCA
						ARRENDATARIO		1	2	3	JOSE ANTONIO TURCA
3974	15-jun-11	Carretera oriente Km 2 # 31-20 Sur - Casa 8	Vereda Montebello	4	SAN CRISTÓBAL	PROPIETARIO	1	1	1	0	CARLOS ANCELMO CACERES

Tabla 3. Predios con recomendación de incluir al Programa de Reasentamiento de Familias Localizadas en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable

No. Acta	Fecha	Dirección	Barrio	ID Loc. Predio	Localidad	Tenencia Vivienda	No. U/a	No. Familias	No. Adultos	No. Menores	Nombre Cabeza Familia U/H
3967	15-jun-11	Carretera oriente Km 2 # 31-20 Sur Interior 11 Casa 1	Vereda Montebello	4	SAN CRISTÓBAL	PROPIETARIO	1	1	3	2	JOSE FERNANDO TORRES CHAVEZ
						ARRENDATARIO		1	2	1	CRISTIAN CAMILO TORRES SANDOVAL
3968	15-jun-11	Carretera oriente Km 2 # 31-20 Sur Interior 11 Casa 2	Vereda Montebello	4	SAN CRISTÓBAL	PROPIETARIO	1	1	2	0	JOSE REYES SANDOVAL
						ARRENDATARIO		1	2	1	GILBERTO SANDOVAL OCHOA
3969	15-jun-11	Carretera oriente Km 2 # 31-20 Sur Interior 11 Casa 3	Vereda Montebello	4	SAN CRISTÓBAL	ARRENDATARIO	1	1	2	4	MARIA CATALINA COMBITA
						PROPIETARIO		1	2	4	JHON ALEXANDER OCHOA
						ARRENDATARIO		1	2	1	LUIS OCHOA
3970	15-jun-11	Carretera oriente Km 2 # 31-20 Sur Interior 11 Casa 4	Vereda Montebello	4	SAN CRISTÓBAL	PROPIETARIO	1	1	5	2	HILDA SANDOVAL OCHOA
3971	15-jun-11	Carretera oriente Km 2 # 31-20 Sur Interior 11 Casa 5	Vereda Montebello	4	SAN CRISTÓBAL	PROPIETARIO	1	1	1	8	MARIA DEL CARMEN SANDOVAL OCHOA
3972	15-jun-11	Carretera oriente Km 2 # 31-20 Sur Interior 19	Vereda Montebello	4	SAN CRISTÓBAL	PROPIETARIO	1	1	2	3	MARLEN BELTRAN MUÑOZ
3973	15-jun-11	Carretera oriente Km 2 # 31-20 Sur - Casa 7	Vereda Montebello	4	SAN CRISTÓBAL	ARRENDATARIO	1	1	2	2	CLARA INES TURCA
						ARRENDATARIO		1	2	3	JOSE ANTONIO TURCA
3974	15-jun-11	Carretera oriente Km 2 # 31-20 Sur - Casa 8	Vereda Montebello	4	SAN CRISTÓBAL	PROPIETARIO	1	1	1	0	CARLOS ANCELMO CACERES

- Es de aclarar que la información sobre los predios y las familias que allí residen corresponde a los datos suministrados en campo por los habitantes de los predios evaluados. Así mismo, y de acuerdo al Decreto 230 de 2003 por el cual se asignan funciones para la ejecución del programa de reasentamiento de familias

Diagonal 47 No. 77A -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable, el Fondo de Atención y Prevención de Emergencias - FOPAE es la entidad encargada de identificar y precisar las familias a incluir en el Programa de Reasentamiento. Adicionalmente, el Decreto establece que corresponde a la Caja de Vivienda Popular llevar a cabo el proceso de reasentamiento de familias en Alto Riesgo el cual contempla entre otros "la adquisición de la vivienda en Alto Riesgo y/o los derechos sobre las edificaciones a demoler", dentro de este proceso la Caja de vivienda Popular realiza el estudio de títulos con el fin de determinar la titularidad de los predios.

- A la Alcaldía local de San Cristóbal desde su competencia, adelantar las labores administrativas pertinentes, para verificar el cumplimiento de las recomendaciones impartidas en el presente Diagnostico, con el fin de evitar que se genere una condición de riesgo público.

- Finalmente se reitera, que el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE, mantiene vigente las demás conclusiones, advertencias y recomendaciones impartidas mediante el DI-5643.

NOMBRE	GUSTAVO PALOMINO SAAVEDRA	**NOMBRE**	TULIO VILLAMIL VEGA
PROFESIÓN	INGENIERO CIVIL	**PROFESIÓN**	INGENIERO DE MINAS
MATRÍCULA	2520249280 CND	**MATRÍCULA**	2521875094 CND

Elaboró

Revisó

Vo. Bo. MARGARITA CORDOBA GARCIA
Subdirectora de Emergencias - FOPAE

Diagonal 47 No. 77A -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax: 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co