DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI-5908
SUBDIRECCIÓN DE EMERGENCIAS
COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
ADENDO # 1 AL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DI-3765

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ: JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA				SOLICITANTE
COE:	26	MOVIL:	-	Apoyo Institucional
FECHA:	01 de junio de 2011	HORA:	10:00	

DIRECCIÓN:	Calle 79 Sur No. 18-60.	ÁREA DIRECTA:			1 Ha		
BARRIO:	Cerros del Sur (San Joaquín)	POBLACIÓN ATENDIDA:			6		
UPZ:	67 Lucero	FAMILIAS	2	ADULTOS	3	NIÑOS	3
LOCALIDAD:	19 Ciudad Bolívar	PREDIOS EVALUADOS	1				
CHIP	AAA0024XLSK (Carrera 18 # 79 – 09 Sur)	DOCUMENTO REMISORIO			CR-13641		

Este Diagnóstico Técnico corresponde a un adendo aclaratorio al Diagnóstico Técnico No. DI-3765, el cual fue elaborado por personal del Fondo de Prevención y Atención de Emergencia, en atención al RADICADO FOPAE # 2008ER8316 atendido el 28 de julio de 2008 en el sector de la Calle 79 Sur No. 18-60 en el barrio Cerros del Sur (San Joaquín) de la Localidad de Ciudad Bolívar.

La aclaración se realiza teniendo en cuenta que la localización del predio evaluado y descrito en el DI-3765 no se ajusta a la localización de la cartografía de los planos base del FOPAE.

LOCALIZACIÓN DEL PREDIO EVALUADO SEGÚN EL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DI-3765

En el Diagnóstico DI-3765 el predio de la Calle 79 Sur # 18 – 60 fue localizado, de acuerdo a la cartografía base del FOPAE, en el predio correspondiente a la Carrera 18 # 79 – 09 Sur, como se observa en la figura 1, tomada del DI-3765.

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co




Figura 1. Localización del predio de la Calle 79 Sur No. 18-60, según el DI-3765.

Aclaración:

De acuerdo a la visita realizada el 16 de junio por parte de personal del FOPAE al sector evaluado, se evidenció que la vivienda emplazada en el predio con nomenclatura Calle 79 Sur No. 18-60, evaluado durante la atención del radicado FOPAE # 2008ER8316 y descrito en el DI-3765, se localiza al occidente del predio de la Carrera 18 # 79 – 09 Sur.

De igual manera, y de acuerdo a los planos de la base de datos del FOPAE, se evidenció que el predio de la de la Calle 79 Sur No. 18-60 no se encuentra cartografiado en dicha base como un predio puntual, sino que corresponde a un predio de gran extensión como se observa en la figura 2. Adicionalmente, se establece que la vivienda evaluada durante la atención al radicado FOPAE # 2008ER8316 se localiza al occidente del predio de la Carrera 18 # 79 – 09 Sur, como se muestra en la figura 2.

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co




Figura 2. Localización del predio de la Calle 79 Sur No. 18-60. Tomado de la cartografía de los planos base del FOPAE. Adicionalmente se localiza aproximadamente la vivienda evaluada durante la atención del radicado FOPAE # 2008ER8316 y descrita en el DI-3765.

Finalmente, se mantienen vigentes las conclusiones y recomendaciones del DI-3765 realizadas para la vivienda emplazada en el predio de la Calle 79 Sur No. 18-60, en lo relacionado con:

CONCLUSIONES:

- La estabilidad y habitabilidad de la vivienda de la Calle 79 Sur No. 18-60 en el Barrio San Joaquín de la Localidad de Ciudad Bolívar se encuentran comprometidas en el corto plazo por causa del proceso de remoción en masa que afecta la margen derecha de la quebrada El Infierno.

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

RECOMENDACIONES:

- Evacuar e incluir con Prioridad Técnica 1 en el Programa de Reasentamiento de Familias Localizadas en Zonas de Alto Riesgo NO Mitigable el predio de la Calle 79 Sur No. 18-60 en el Barrio San Joaquín de la Localidad de Ciudad Bolívar, donde habita la señora Shirley Saavedra y su familia.

- Ratificar y/o mantener vigente la inclusión del sector evaluado en la Base de Datos de Sitios para Intervención por Fenómenos de Remoción en Masa de la DPAE, para que se gestione por parte de la entidad o entidades competentes, la realización de diseños y la ejecución de obras de mitigación de riesgo a lo largo de la ladera afectada; donde también se incluya el mantenimiento y adecuación de los predios ya reubicados.

- Se recomienda a los habitantes del sector aledaño al predio de la Calle 79 Sur No. 18-60, del Barrio San Joaquín de la Localidad de Ciudad Bolívar realizar un seguimiento permanente de las condiciones de estabilidad de sus viviendas y del terreno en general e informar a esta entidad si se presentan cambios importantes que alteren o modifiquen su estabilidad.

NOMBRE	JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA
PROFESIÓN	INGENIERO GEÓLOGO ESP. GEOTECNIA VIAL.
MATRÍCULA	1522363852 BYC
NOMBRE	TULIO ISMAEL VILLAMIL VEGA
PROFESIÓN	INGENIERO DE MINAS
MATRÍCULA	252218-75094 CND

Elaboró

Revisó

ARQ. JORGE ALBERTO PARDO
SUBDIRECTOR DE EMERGENCIAS - FOPAE

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co