Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1975

FECHA SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	**Julio 30 de 1996**
ENTIDAD SOLICITANTE:	**Alcaldía Local**
BARRIO:	**San Felipe**
LOCALIDAD:	**Usme**
UBICACION:	**Carrera 6B Este con Calle 82 Sur**
REF. OPES:	**Derecho de petición**

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO

Alto por deslizamiento

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

A este talud se le debe estabilizar realizando un muro de contención.

Anular del sector esta manguera poroseada que afecta y desestabiliza.

En la parte superior del talud se debe hacer tratamiento de reforestación.

JUSTIFICACION TECNICA

Observamos un talud vertical de aproximadamente 3,5 mts. de altura, el cual esta constituido por material suelto y orgánico. Este se encuentra afectando viviendas que están muy pegadas a él.

En la parte superior de este talud hay una manguera de 3 pulgadas poroseada, la cual tiene goteo constante que puede desestabilizar todo el terreno y producir deslizamientos.

1975

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Agosto 2/96
BARRIO Diana Turbay - Sector Cultivos
LOCALIDAD Rafael Uribe Uribe
LOCALIZACION Calle 49 No. 5-14 Este (Puntual)
REFERENCIA OPES

CONTENIDO Compensar - SOP - AL

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Medio por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Zona de pendientes altas y topografia irregular con via sin pavimentar y erosionada.
En la parte alta del sector observamos un talud sin ningun tratamiento el cual esta afectado por sus deslizamientos y material que arrastra las aguas lluvias.

Servicios basicos provisionales.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Realizar reforestación del talud
- Orientar las aguas lluvias superficiales
- Solicitar asesoría profisional para la remodelación de la vivienda

NOMBRE: Patricia Pachón Bolla
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No.: 25202258sp3

FIRMA: