DIAGNÓSTICO TÉCNICO – DI No. 5989
SUBDIRECCIÓN DE EMERGENCIAS
COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TECNICA
ADENDO No 1 AL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DI-5238

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ: JAIRO MAURICIO DIAZ SALAZAR				SOLICITANTE
COE	22	MOVIL	21	Comunidad
FECHA	15 de Octubre de 2011	HORA	10:00 am	

DIRECCIÓN	Calle 39 A Sur # 7 A - 30 y otras	ÁREA DIRECTA		3.0 Ha			
BARRIO	Managua-San Isidro II-El Encanto Sector catastral las Lomas-Ayacucho	POBLACIÓN ATENDIDA		420			
UPZ	50 – La Gloria	FAMILIAS	123	ADULTOS	277	NIÑOS	143
LOCALIDAD	4- San Cristóbal	PREDIOS EVALUADOS		51			
CHIP	AAA0008JNOE	Oficio Remisorio		CR – 13834			

Este Diagnóstico Técnico corresponde a un adendo aclaratorio al Diagnóstico Técnico No. DI-5238, el cual fue adelantado por personal del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá, FOPAE, luego de las situaciones de emergencia reportadas de acuerdo a los eventos SIRE 112766, 113573, 113585 y 115486, y atendidas los días 24 de Abril de 2011, 13 y 14 de Mayo de 2011, en el sector ubicado entre la Carrera 5A y Carrera 8, y la Calle 39 Sur y Calle 38B Sur, en los barrios Managua, San Isidro II, El Encanto y el sector catastral Las Lomas-sector Ayacucho de la localidad de San Cristóbal.

En el diagnostico Técnico DI-5238, en el numeral **11. (RECOMENDACIONES)**, el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias FOPAE, recomendó entre otros: Evacuar e incluir en el Programa de Reasentamiento de Familias Ubicadas en Zona de Alto Riesgo No Mitigable con prioridad técnica uno (1), de acuerdo al listado de predios de la tabla No 4.

Tabla 4. Predios que se recomienda evacuar e incluir con prioridad técnica uno (1) en el programa de reasentamiento de familias ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.

ID	Nombre Posible Responsable	Dirección	Unidades Habitacionales
1	Ana Dolores Bernal	CR 6A # 38-77 SUR	1
2	Alba Genith Reatiga	CR 6A # 38-71 SUR	1
3	Margarita Aguirre	CR 6A # 38-91 SUR	1
4	Claudia Lucia Murcia	CRA 6A # 38-66 SUR	1
5	Edilsa Alvino Barbosa	CR 6A # 38-60 SUR	1
6	Nely Castañeda de Meneses / Maria Meneses	CR 6A # 38-70 SUR	1
7	Luis Maria Acosta	CR 6A # 38-81 SUR	1
8	Minerva Cajar Salazar	CR 6A # 38-87 SUR	1
9	Salomon Guevara	CR 6A # 38-75 SUR	1
10	Rosa Elena Alarcon	CR 7 # 39-58 SUR	1
11	Dalila Castro de Murcia	CR 7 # 38-79 SUR	2
12	Ana Rodriguez	CR 5A # 39-48 SUR	2
13	Jose Trujillo	CR 5 # 39-41 SUR	2
14	Blanca Lilia Leon Pardo	CR 6A # 38-99 SUR	1
15	Alvaro Susa Caballero	CL 39A Sur # 7A-51	1
16	Maria Patricia Rodriguez	CR 7A # 39-39 SUR	1
17	Carmen Nubia Hernandez	CR 6A-# 38-95 SUR	1
18	Abelardo Lozano	CR 6A # 38-97 SUR	1
19	Sin Información	CR 7 # 39-71	1
20	Marleny Sanchez Lozano	CR 7 BIS # 38-64 SUR	2
21	Nancy Canchon Lugo	CR 7 BIS # 38-73 Sur	2
22	Ligia Silva	CL 39 SUR # 7A-61	1
23	Anais Agudelo	CL 39 SUR # 7A-69	2
24	Maria Transito Mendez	CR 8 # 39-36 SUR	2
25	Ana Emma Lopez	CL 39A SUR # 7A-91	1
26	Jose Gustavo Cristancho	CL 39A # 7A - 52 SUR	2
27	Claudia Gomez Marin	CL 39A SUR # 7A-63	1
28	Fabio Alirio Cruz	CL 39 BIS SUR # 7A-31	1
29	Margarita Lavado	CL 39 SUR # 7A-21	2
30	Juan Carlos Cristiano	CL 39 BIS SUR # 7A-17 SUR	5
31	Justo Pastor Daza	CL 39 SUR # 7A-15	3
32	Blanca Emerite Poveda	CR 7 BIS # 38-65 SUR	2

33	Eugenio Tique	CR 7 BIS # 38-79 SUR	1
34	Ana Deisy Montañez	CR 7 BIS # 38-87 SUR	1
35	Jose Hernan Poveda	CR 7 BIS # 38-82 SUR	1
36	Maria Isabel Fraile de Parada	CR 5A # 39-29	1
37	Luz Marina Tequia	CR 7 # 39-45 SUR CR 7 # 38-63 NUEVA	1
38	Liliana Rodriguez	CR 7 # 38-67 SUR	2
39	Saturia Rios	CRA 7 # 38-71	1
40	Alfredo Casas	CRA 7 # 38-82	1
41	Gerarda Martinez	CRA 7 # 38-87 SUR	1
42	Alicia de Rojas	CR 7 # 39-44 SUR	3
43	Jose Garcia	CR 7 # 39-52 SUR	4
44	Maria Belarmina Monroy	CR 7 # 38-75 SUR	2
45	Libardo Garzon Acosta	CR 7 # 39-76 SUR	1
46	Amanda Romero España	CR 7 # 38-91 SUR	2
47	luz Estela Riaño Lasso	CR 5 A # 39-35 SUR	1
48	Jose Santos Castillo	CL 39A Sur # 7A – 30	1
49	Alejandro Bravo	CL 39A Sur # 7A – 59	1
50	Angel Alberto Maecha	Calle 39A Sur # 7A-47	1
51	Sin Información	Carrera 7Bis No 38-68 Sur	1

2. ACLARACIONES

Se modifica la tabla 4, del DI-5238, dado que en la misma no se presenta la información completa, referente al número de unidades habitacionales y responsables por unidad habitacional del predio listado en el ID-41, Por lo anterior la recomendación de Evacuar e incluir en el Programa de Reasentamiento de Familias Ubicadas en Zona de Alto Riesgo No Mitigable con prioridad técnica uno (1), las unidades habitacionales relacionados en la tabla No 4 del DI-5238 y sus posibles responsables queda modificada de la siguiente manera:

Tabla 4. Predios que se recomienda evacuar e incluir con prioridad técnica uno (1) en el programa de reasentamiento de familias ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.

ID	Nombre Posible Responsable	Dirección	Unidades Habitacionales
1	Ana Dolores Bernal	CR 6A # 38-77 SUR	1
2	Alba Genith Reatiga	CR 6A # 38-71 SUR	1
3	Margarita Aguirre	CR 6A # 38-91 SUR	1
4	Claudia Lucia Murcia	CRA 6A # 38-66 SUR	1
5	Edilsa Alvino Barbosa	CR 6A # 38-60 SUR	1

6	Nely Castañeda de Meneses / Maria Meneses	CR 6A # 38-70 SUR	1
7	Luis Maria Acosta	CR 6A # 38-81 SUR	1
8	Minerva Cajar Salazar	CR 6A # 38-87 SUR	1
9	Salomon Guevara	CR 6A # 38-75 SUR	1
10	Rosa Elena Alarcon	CR 7 # 39-58 SUR	1
11	Dalila Castro de Murcia	CR 7 # 38-79 SUR	2
12	Ana Rodriguez	CR 5A # 39-48 SUR	2
13	Jose Trujillo	CR 5 # 39-41 SUR	2
14	Blanca Lilia Leon Pardo	CR 6A # 38-99 SUR	1
15	Alvaro Susa Caballero	CL 39A Sur # 7A-51	1
16	Maria Patricia Rodriguez	CR 7A # 39-39 SUR	1
17	Carmen Nubia Hernandez	CR 6A-# 38-95 SUR	1
18	Abelardo Lozano	CR 6A # 38-97 SUR	1
19	Sin Información	CR 7 # 39-71	1
20	Marleny Sanchez Lozano	CR 7 BIS # 38-64 SUR	2
21	Nancy Canchon Lugo	CR 7 BIS # 38-73 Sur	2
22	Ligia Silva	CL 39 SUR # 7A-61	1
23	Anais Agudelo	CL 39 SUR # 7A-69	2
24	Maria Transito Mendez	CR 8 # 39-36 SUR	2
25	Ana Emma Lopez	CL 39A SUR # 7A-91	1
26	Jose Gustavo Cristancho	CL 39A # 7A - 52 SUR	2
27	Claudia Gomez Marin	CL 39A SUR # 7A-63	1
28	Fabio Alirio Cruz	CL 39 BIS SUR # 7A-31	1
29	Margarita Lavado	CL 39 SUR # 7A-21	2
30	Juan Carlos Cristiano	CL 39 BIS SUR # 7A-17 SUR	5
31	Justo Pastor Daza	CL 39 SUR # 7A-15	3
32	Blanca Emerite Poveda	CR 7 BIS # 38-65 SUR	2
33	Eugenio Tique	CR 7 BIS # 38-79 SUR	1
34	Ana Deisy Montañez	CR 7 BIS # 38-87 SUR	1
35	Jose Hernan Poveda	CR 7 BIS # 38-82 SUR	1
36	Maria Isabel Fraile de Parada	CR 5A # 39-29	1
37	Luz Marina Tequia	CR 7 # 39-45 SUR CR 7 # 38-63 NUEVA	1
38	Liliana Rodriguez	CR 7 # 38-67 SUR	2
39	Saturia Rios	CRA 7 # 38-71	1
40	Alfredo Casas	CRA 7 # 38-82	1

41	Gerarda Martinez	CRA 7 # 38-87 SUR	1
	Jaime Orlando Checa		1
	Eudolio Checa ceron		1
42	Alicia de Rojas	CR 7 # 39-44 SUR	3
43	Jose Garcia	CR 7 # 39-52 SUR	4
44	Maria Belarmina Monroy	CR 7 # 38-75 SUR	2
45	Libardo Garzon Acosta	CR 7 # 39-76 SUR	1
46	Amanda Romero España	CR 7 # 38-91 SUR	2
47	luz Estela Riaño Lasso	CR 5 A # 39-35 SUR	1
48	Jose Santos Castillo	CL 39A Sur # 7A – 30	1
49	Alejandro Bravo	CL 39A Sur # 7A – 59	1
50	Angel Alberto Maecha	Calle 39A Sur # 7A-47	1
51	Sin Información	Carrera 7Bis No 38-68 Sur	1

Para el predio de la Carrera 7 # 38-87 Sur, ubicado en el barrio San Isidro II, de la localidad de San Cristóbal, identificado con el ID-41 en la anterior tabla, se adicionan dos (2) unidades habitacionales, dado que mediante inspección visual realizada el 15 de Octubre de 2011 al predio en mención, en atención al Radicado FOPAE 2011ER13149, se pudo verificar dicha condición; de igual manera se complementa la información con los posibles responsables de estas dos (2) unidades habitacionales de acuerdo a la información suministrada en campo por los responsables de los mismas

Finalmente se reitera, que el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias FOPAE, mantienen las conclusiones, advertencias y recomendaciones impartidas mediante el DI-5238, con excepción de la tabla No. 4, la cual se modifica mediante el presente diagnostico técnico aclaratorio.

NOMBRE JAIRO MAURICIO DIAZ SALAZAR
PROFESIÓN INGENIERO CIVIL
MATRÍCULA 17202122418 CLD

Elaboró

NOMBRE TULIO ISMAEL VILLAMIL VEGA
PROFESIÓN INGENIERODE MINAS-ESPECIALISTA EN GERENCIA DE RECURSOS NATURALES
MATRÍCULA 2521875094 CND

Aprobó

ARQ. JORGE ALBERTO PARDO TORRES
SUBDIRECTOR DE EMERGENCIAS