DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. DI-1448

Atienden La Emergencia:
DPAE: COE5, MOVIL 9, EQT 6

Reporta La Emergencia: Bomberos
Emergencia No. 81 de 2002

Datos Generales sobre el Evento:

Fecha:	Abril 9 de 2002
Dirección :	Calle 4 sur # 5-04
Barrio:	**LAS BRISAS**
Localidad:	San Cristóbal

Descripción del Evento:

El pasado sábado 6 de abril del presente año se presentó en la calle 4 sur con carrera 5 un deslizamiento en un talud constituido por material de relleno heterogéneo (ver la Fotografía No. 1). El movimiento está asociado a las lluvias que se presentaron el día del evento, que saturaron el material.

El deslizamiento afecta indirectamente la vivienda del señor Juan Carlos Clavijo, puesto que el material obstruye una cuneta ocasionando la infiltración de agua hacia el interior de la vivienda.



Fotografía 1. Deslizamiento en material de relleno. Nótese la obstrucción que genera el material en la cuneta a un costado de la vivienda.

Acciones Pendientes:

Retirar el material que obstruye la cuneta

RECOMENDACIONES:

Se recomienda diseñar y construir un estructura de contención y protección de erosión en el talud, que evitaría el colapso de la zona de espacio público existente.

NOTA: Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE : **JUAN PABLO GAONA GÓMEZ**
PROFESIÓN : Ingeniero Civil
MATRÍCULA : 25202 - 68121 CND

Vo.Bo. **Ing. JAVIER PAVA SANCHEZ**
Coordinador Análisis de Riesgos O K.