Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

OFICINA DE PREVENCION DE EMERGENCIAS
OPES

CONCEPTO TECNICO No. 6

FECHA SOLICITUD: 10 de Octubre de 1994

FECHA DE EMISION: 8 de Noviembre de 1994

ENTIDAD SOLICITANTE: Empresa de Energía Eléctrica.

BARRIO: Villa Castilla

LOCALIDAD: Kennedy

UBICACION: Esta delimitada por la vía que de Abastos conduce a Fontibón, la entrada es por el Barrio Castilla o por Banderas.

REF. OPES: 1065

Original firmado por:
BERNARDO GRAU ARIAS

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Alto por Inundación
Riesgo Alto Ambiental

JUSTIFICACION TECNICA:

El relleno de basura y diversos materiales en el humedal es causa de un fuerte impacto ambiental.
La supervisión y el control de los rellenos es importante debido a que se pueden presentar movimientos o asentamientos posteriores.
El represamiento de aguas en época invernal conlleva al incremento del nivel del agua y poniendo en peligro a las urbanizaciones vecinas pues estas no respetan las rondas hidraúlicas.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Supervisión y control adecuado del proceso de relleno.
Control en la ronda del humedal.

OFICINA DE PREVENCION DE EMERGENCIAS DE SANTAFE DE BOGOTA (OPES)

FIRMA: _____

Matrícula N. 0797

NOMBRE: Alberto Pinzon
PROFESION: Geologo
FECHA: 31-10-94

FECHA DE VISITA: 25-10-94
LOCALIDAD: Kennedy
BARRIO: Villa Castilla.

LOCALIZACION: Entrada por el Barrio Castilla. En el fondo de dicho Barrio. Delimitada por la via Puerta de Occidente a Fontibon. Aclarar se puede entrar por Banderas a mano derecha o cuadras al fondo.

REFERENCIA OPES: JOCS.

ESTUDIOS CONOCIDOS	RIESGO	JUSTIFICACION TECNICA	CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES
Ver foto) 10-19-94 (8) 10-20-94 (2)	Alto de tipo Ambiental. De tipo geologico es una zona plana propensa a inundación.	Humedal al cual se le depositan restos de material y basuras por volqueteo. No se respeta la ronda hidraulica. Teniendo que pueden presentar movimientos o asentamientos) posteriores. Se puede aplicar en las zonas los procesos enumerados)	Dar un tratamiento especial al humedal. Un drenaje, una compactación mas positiva para evitar futuras) afectaciones) como tambien inundaciones. Se debe tener en cta las futuras urbanizaciones.

000002

OFICINA DE PREVENCION DE EMERGENCIAS DE SANTAFE DE BOGOTA (OPES)

FIRMA: Calderón M.

Matrícula N. 25202484445 CND.

NOMBRE: AGUSTÍN CALDERÓN NAVARRO
PROFESION: INGENIERO CIVIL
FECHA: OCTUBRE 31 - 1994

FECHA DE VISITA: _____
LOCALIDAD: Kennedy
BARRIO: VILLA CASTILLA

LOCALIZACION: Entrada por el Barrio Castilla en el fondo de dicho Barrio. Delimitada por la vía que va de abastos a fontibón. Además se puede entrar por banderas a mano derecha seis cuadras al fondo.

REFERENCIA OPES: 1065

ESTUDIOS CONOCIDOS	RIESGO	JUSTIFICACION TECNICA	CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES
Ver fotos: 10-19-94 (8) 10-20-94 (1)	. Alto de tipo ambiental. . Alto de tipo de acumulación de aguas lluvias (Inundaciones)	Humedal donde se estan haciendo rellenos de basura y material ocacionando un problema ambiental bastante fuerte, ademas que al estar esta agua represada, en época de lluvias se suba el nivel y como existen urbanizaciones que no respetan la ronda hidráulica, por lo tanto se pone en peligro la seguridad de los habitantes. . Como estos rellenos se hacen sin ninguna tipo de control ni compactación, esto en el futuro será una zona muy inestable	. Darle un trato especial al humedal. . Compactar de buena forma el relleno . Controlar las futuras urbanizaciones que respeten la ronda del humedal.

000003








CONCEPTO TECNICO No. 6
UNIDAD CASTILLA. 000004

10 '91

10 '91

10 '91