GRUPO TÉCNICO OPES - FOPAE
DIAGNÓSTICO No. 016 de 1.997 -2792

DERECHO DE PETICIÓN

OFICIO:	2895
RADICACIÓN OPES:	526
SOLICITANTE:	Fernando Guzman Secretario Privado Alcaldía Mayor de Bogotá
BARRIO:	El Verbenal
DIRECCIÓN:	Instituto Técnico Distrital Aquileo Parra
LOCALIDAD:	USAQUEN
FECHA VISITA:	Marzo 19 de 1.997

DESCRIPCIÓN

El barrio se encuentra ubicado en las Zonas III P, del mapa Geotécnico INGEOMINAS, 1.988. Zona de suelos blandos muy comprensibles y de baja resistencia.



El establecimiento educativo colinda con el Canal del Torca, en el costado oriental y con un canal de aguas negras en costado oriental, los cuales se unen en el costado norte del colegio. es necesario solicitar a E.A.A.B planos topográficos detallados donde se detallen las construcciones y su localización respecto alas obras del Sistema Torca .

pasa...

DORIS SUAZA ESPAÑOL
GEOLOGA
N.M. 1550 CPG

Calle 54 # 13-30 piso 2, Telf: 2 11 63 76 - 2 35 99 30

...sigue 016/97



El colegio no cuenta con los mínimos requerimientos de salubridad pues el alcantarillado es sacado a el canal del Torca (1 salida) y al caño de aguas negras (2 salidas) los cuales presentan problemas de reflujo en el momento en que sube el nivel de aguas, produciéndose empozamientos de aguas en el establecimiento educativo.

No posee servicio de acueducto, pues fue cortado por E .A.A.B. en noviembre de 1.996, por lo anterior se abastecen de escuela ubicada en costado sur, sin que sea suficiente dadas las características institución escolar con un promedio de 630 alumnos por jornada.

La comunidad escolar refleja problemas de enfermedades e infecciones. Por lo anterior es necesario que se realice un diagnóstico sobre condiciones de insalubridad existentes.

pasa...

DORIS SUAZA ESPAÑOL
GEOLOGA
N.M. 1550 CPG

Calle 54 # 13-30 piso 2, Telf: 2 11 63 76 - 2 35 99 30

...sigue 016/97

RECOMENDACIONES:

Es necesario que E.A.A.B. defina zona de ESPACIO PUBLICO, por visita se determino que no se presentan inundaciones por desbordamiento sino por reflujo aguas.

Solicitar a la oficina de saneamiento un concepto sobre las condiciones de insalubridad presentes en el establecimiento educativo.

DORIS SUAZA ESPAÑOL
GEOLOGA
N.M. 1550 CPG

Calle 54 # 13-30 piso 2, Telf: 2 11 63 76 - 2 35 99 30