Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1921
FECHA SOLICITUD:
FECHA DE EMISION: Julio 26 de 1,996
ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL
BARRIO: ALTO DE LOS PINOS
LOCALIDAD:USME
UBICACION : CRA 83 ESTE POR CALLE 8 SUR
REF OPES:
CONTENIDO
TIPO DE RIESGO: Medio por deslizamiento y alta tensión.
JUSTIFICACION TECNICA: Zona de pendientes medias y altas; localizada sobre la ladera de una montaña con afectación de una torre de alta tensión que se encuentra cruzando la zona y afectando 6 viviendas que se encuentran no respetando la zona de servidumbre. (Cra 83 No 8-48 sur Este y las cinco casas contiguas). Las vias se encuentran sin pavimentar ni delimitar, erosionadas y con presencia de grietas y socavaciones en el terreno. En la parte alta observamos un talud deforestado pudiendo ocasionar riesgo si no se protege.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Realizar aislamiento de las viviendas que se encuentran sobre la servidumbre. Proteger las viviendas que se encuentran cerca del talud sin tratar y reforestarlo.

Original Firmado por: José [illegible] DIRECTOR

000003 1921

1905

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA 26 de Julio/96
BARRIO Alto de las Pilas
LOCALIDAD Sur.
LOCALIZACION Cra 83 Este por Calle 8 Sur.
REFERENCIA OPES AM 6.2021

CONTENIDO Alcaldia Local.

1. ZONIFICACION GEOTECNICA:

a) TIPO DE RIESGO: Medio por deslizamiento y Alta Tensión

b) JUSTIFICACION TECNICA:
Zona de pendientes medias y altas. localizada sobre la ladera de una montaña con afectación por una torre de Alta Tensión que se encuentra cruzando la zona y afectando 6 Viviendas que se encuentran no respetando la zona de servidumbre (Cra 83 N°8-48 Sur Este y las 5 contiguas). las Vias se encuentran sin pavimentar ni delimitar, erosionadas y con presencia de grietas y socavaciones en el terreno. En la parte alta observamos un talud deforestado pudiendo ocacionar riesgo sino se protege.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
- Realizar aislamiento de las viviendas que se encuentran sobre la servidumbre.
- Proteger las viviendas que se encuentran cerca del talud sin tratar y reforestarlo.

NOMBRE: Patricia Pachón Bo
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202-5808
FIRMA: