ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

001

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI – 2725
COORDINACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ				REPORTÓ
EQT:	GTR 28 / COE 12	MOVIL:	21	Bomberos
FECHA:	Mayo 9 de 2006	HORA:	4:00 p.m	

DIRECCIÓN:	Mz 45 Lote 13	ÁREA DIRECTA:	72 m2
BARRIO:	Santo Domingo	POBLACIÓN ATENDIDA:	
UPZ:	69	FAMILIAS 1	ADULTOS 2 NIÑOS 1
LOCALIDAD:	Ciudad Bolivar	PREDIOS EVALUADOS 1	

2 ANTECEDENTES

El sector de la manzana 45 del barrio Santo Domingo de la Localidad de Ciudad Bolivar se encuentra incluido dentro del Programa de Reasentamientos de Familias en Alto Riesgo No Mitigable para la Fase II, mediante el Concepto técnico No. 3904 de 2003.

EVENTO

TIPO: REMOCIÓN EN MASA [X] INUNDACIÓN [X] ESTRUCTURAL [ ]

DESCRIPCIÓN Y CAUSAS:

Manzana 45 Lote 13: Casa en mamposteria sin confinar y material de recuperación, cimentada en la parte media de la ladera, donde se presentó encharcamiento, acumulación de lodos y basuras dentro de la vivienda de la Señora Marisol Rodriguez, a causa del taponamiento y rebose de las alcantarillas del sector; generando problemas de salubridad, hundimientos del suelo de fundación y daños estructurales en la vivienda. Por lo anterior y debido al avance del fenómeno del deslizamiento del Espino se ve comprometida la habitabilidad de la vivienda en el corto plazo; pues cada vez que se presenten fuertes lluvias en el sector se generaran problemas de anegación y/o encharcamientos y lodos en la vivienda.

3 AFECTACIÓN:

#	NOMBRE(Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DAÑOS EN VIVIENDA
1	Marisol Rodriguez C.C.52.185.369.	Manzana 45 Lote 13	77735486	3	2	1	Encharcamiento de aguas lluvias y servidas. Daños de enseres.

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

INFRAESTRUCTURA: SI [ ] NO [x] CUAL? ____

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014 www.sire.gov.co
fopae@fopae.gov.co

Bogotá sin indiferencia

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

4 REQUERIMIENTOS

FAMILIA #	EVACUACIÓN				AYUDAS	
	SI	NO	DEF.	TEMP.	HUMANITARIAS	MITIGACIÓN TEMPORAL(Enunciar)
1	X		X			No

5 ACCIONES ADELANTADAS

- Visita y evaluación técnica al predio.
- Elaboración de acta de evacuación.

6 RECOMENDACIONES

- Se recomienda cambiar de prioridad 2 a prioridad 1 de intervención a la siguiente familia en el programa de Reasentamiento de Familias:
  - Marisol Rodríguez. cc: .52.185.369 de Bogota, manzana 45 lote 13.
- Se recomienda la evacuación definitiva de la familia, hasta que culminen el proceso de reasentamiento.

7 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE LUCY BOHORQUEZ RIOS
PROFESIÓN INGENIERA DE MINAS
MATRÍCULA 25218101904 CND

NOMBRE DARWIN JAVIER ORTIZ GONZALEZ
PROFESIÓN INGENIERO CIVIL
MATRÍCULA 25202 – 73973 CND

Elaboró

NOMBRE FREDY RIVEROS HERRERA
PROFESIÓN INGENIERO GEOLOGO. ESP. EN EVALUACION DE RIESGOS
MATRÍCULA 1522374489 BYC

Revisó

Vo. Bo.

ING. GUILLERMOS ESCOBAR
COORDINADOR EMERGENCIAS

ING. FERNANDO RAMIREZ CORTÉS
DIRECTOR

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014 www.sire.gov.co
fopae@fopae.gov.co