Secretaría
GOBIERNO
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO No. 815

1. LOCALIZACION

LOCALIDAD: Chapinero

BARRIO: **Pardo Rubio**

DIRECCION: Calle 49 No. 5-31 Este

FECHA DE VISITA: Noviembre 23 de 1999

2. DESCRIPCION GENERAL

El día de la visita se observó una vivienda prefabricada ubicada en la Calle 49 No. 5-31 Este, propiedad de la señora Flor María Pérez, la cual está construida a media ladera en vecindades con el tanque Pardo Rubio III de la EAAB.

No se observó ningún fenómeno de inestabilidad del terreno en el sector aledaño a la vivienda mencionada ni en el predio mismo; sin embargo, las aguas lluvias que caen directamente sobre el terreno, generan un lavado y arrastre del espesor más superficial del suelo, generando surcos en el terreno que conforma la calle 49.

3. RECOMENDACIONES

- Dar mantenimiento a las cunetas existentes en la calle 49, con el fin de que puedan evacuar las aguas lluvias de manera más eficiente.

- Pavimentar la calle 49 y construir las cunetas perimetrales que hacen falta, conectándolas adecuadamente.

- Efectuar una revisión detallada al tanque Pardo Rubio III, con el fin de detectar posibles fugas y tomar los correctivos del caso.

El presente diagnóstico es de carácter general y está basado en la observación de las características externas de la zona analizada, las cuales corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE: SILVIANA MARIA RENDON MONTOYA
PROFESION: INGENIERA GEOLOGA. MsC. GEOTECNIA
MATRICULA: 0522346135 ANT

Vo.Bo._____
JAVIER PAVA SANCHEZ
COORDINADOR AREA DE ANALISIS DE RIESGOS