ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO DE EMERGENCIA No. DI-1880
COORDINACIÓN TÉCNICA

ATIENDE LA EMERGENCIA		REPORTA LA EMERGENCIA	
EQT:	12	INSTITUCIONAL:	Bomberos
MOVIL:	2	COMUNIDAD:	
CLE:	18		
COE:			

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

LOCALIDAD	Ciudad Bolívar (19)
BARRIO	San Francisco
DIRECCIÓN	Carrera 21A No. 65 – 47
FECHA	Noviembre 25 de 2003
HORA	11:00 AM
ÁREA DIRECTA	40 m^2 aproximadamente.

2. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Pérdida parcial del sistema de cimentación de la vivienda de la señora María Lucila Barrantes de Buitrago (Carrera 21A No. 65 – 47). Esta situación se presentó a raíz de la creciente en este cause puesto que la vivienda está cimentada a través de palafitos sobre la quebrada (ver fotos No. 1 a 4).

3. PERSONAS E INFRAESTRUCTURA AFECTADAS

La vivienda de la señora Barrantes es una construcción de un (1) piso en material de recuperación y cuya cimentación corresponde a una estructura palafítica conformada por durmientes en madera bastante deteriorados y apoyados de manera superficial sobre el cauce de la Quebrada Limas.

BOGOTÁ PARA VIVIR todos del mismo lado

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

En la construcción habitan 3 adultos y 4 menores.

Es de destacar que la vivienda no sufrió afectación; sin embargo a raíz de su estado y de la pérdida de soporte de algunos de los durmientes, se realizó la evacuación de los habitantes a un albergue del Departamento Administrativo de Bienestar Social (DABS).

4. RIESGOS ASOCIADOS

Por la alta vulnerabilidad de la vivienda, a raíz de las deficiencias constructivas que presenta, se considera que el cauce continuará socavando los sitios donde se apoya la estructura palafítica y puede producir su colapso.

5. ACCIONES EJECUTADAS

La familia de la señora María Lucila Barrantes de Buitrago fue evacuada a un albergue del DABS y asistida con ayudas humanitarias.



Foto No.1. Se observa la posición de la vivienda dentro del cauce de la quebrada.



Foto No.2. Se observa el material en que se encuentra construida la vivienda.

BOGOTÁ PARA VIVIR todos del mismo lado


Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS





Fotos No.3 y 4. Se observa como está cimentada la vivienda, la precaria condición de ésta y de cómo algunos de los durmientes perdieron el suelo de soporte por socavación.

6. RECOMENDACIONES

Incluir la familia de la señora María Lucila Barrantes de Buitrago (Carrera 21A No. 64 - 47) en el programa de reubicación de familias en zonas de alto riesgo no mitigable con prioridad uno (1).

7. ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE	CARLOS EDUARDO MOTTA TIERRADENTRO ok
PRECESIÓN	INGENIERO CIVIL
MATRÍCULA	25202-73855 CND

ok

Vo. Bo. **ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ**
COORDINADOR TÈCNICO

BOGOTÁ PARA VIVIR todos del mismo lado

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co