# DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 125

| | |
|---|---|
| FECHA DE SOLICITUD: | |
| FECHA EMISION: | 2 de Enero de 1997 |
| ENTIDAD SOLICITANTE: | E.A.A.B |
| BARRIO: | Quebrada Chorro Colorado ? ? ? |
| LOCALIDAD: | SAN CRISTOBAL |
| UBICACION: | Carretera a Oriente calle 42 sur |
| REF. OPES: | 5465 |

## CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

JUSTIFICACION TECNICA:

El sector de la quebrada se localiza entre la carretera a oriente con calle 41 sur hasta la cra 4 este con calle 41A sur.
La quebrada presenta contaminación por basuras y por aguas servidas.
Se encuentra localizada en una zona de pendiente media y el terreno presenta erosión sobre la cra 7A este
En la parte superior e inferior del sector la quebrada se encuentra canalizada.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se debe terminar la canalización del tramo faltante de la quebrada para mitigar la contaminación en el sector.
Realizar estudio de suelos para determinar la cimentación.

| | |
|---|---|
| NOMBRE: | JOSE LUIS DAZA |
| PROFESION: | Ing. Civil |
| MATRICULA: | 2520234527 CND |
| FIRMA: | |

Oficina para la Prevención de Emergencias OPES
Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá, D.C.
Carrera 8a. No. 10 - 65 Of. 201 Tel: 2433491 Fax: 2816089 Santafé de Bogotá, D.C. COLOMBIA