DIAGNÓSTICO TÉCNICO – DI No.5408 (ADENDO ACLARATORIO DEL DI-5310) SUBDIRECCIÓN DE EMERGENCIAS COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TECNICA EVENTOS 110465 y 112678

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ:EDWIN RICARDO ALVAREZ VEGA				**SOLICITANTE**
COE	31	**MOVIL**	-	Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá – COBB
FECHA	Abril 30 de 2011	**HORA**	8:00 am	**VIGENCIA:** Temporal mientras no se modifique significativamente las condiciones físicas del sector

DIRECCIÓN	Calles 57 Sur y 63 ur entre Carreras 4C Este y 5B Este	**ÁREA DIRECTA**	4.0 Ha				
BARRIO	Fiscala II – La Fortuna	**POBLACIÓN ATENDIDA**	261				
UPZ	54 - Marruecos	**FAMILIAS**	66	**ADULTOS**	144	**NIÑOS**	117
LOCALIDAD	5 - Usme	**PREDIOS EVALUADOS**	37				
CHIP	----------	**Oficio Remisorio**	CR-13468				

Este Diagnóstico Técnico corresponde a un adendo aclaratorio al Diagnóstico Técnico No. DI-5310, el cual fue adelantado por personal del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá, FOPAE, luego de la situación de emergencia reportada de acuerdo a los eventos SIRE 110465 y 112678 atendida el 5 y el 23, 26, 27 y 29 de 2011 de Abril de 2011, en el sector de la Calles 57 Sur y 63 Sur entre Carreras 4C Este y 5B Este,en el Barrio Fiscala II – La Fortuna de la Localidad de Usme.

En el diagnostico Técnico DI-5310, en el numeral **10. (RECOMENDACIONES)**, el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias, recomendó entre otros: Evacuar definitivamente e incluir en el Programa de Reasentamiento de Familias Ubicadas en Zona de Alto Riesgo No Mitigable con prioridad técnica uno (1), los predios relacionados en la tabla No 9 del DI-5310, la cual se presenta a continuación:

Tabla 9.(Di-5310) Predios que se recomienda evacuar e incluir con prioridad técnica uno (1) en el programa de reasentamiento de familias ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.

ID	NOMBRE DEL RESPONSABLE	DIRECCIÓN	MZ	LT
1	WENDY GARCIA	CALLE 57 SUR # 4 F 31 ESTE	F	30
2	CILSA VALBUENA	CALLE 57 SUR # 4 F 37 ESTE	F	1
3	JOSE CASTO	CARRERA 4 F ESTE # 57	F	7
4	JOHANNA RICO	CALLE 62 A SUR # 3 A 28 ESTE	F	6
5	GLADYS CESPEDEZ	CALLE 57 SUR # 4 F - 61 ESTE	F	5
6	MARIA HERRERA	CALLE 57 SUR # 5 A - 9 ESTE	S	1
7	NELLY QUINTERO	CALLE 58 SUR # 5 A - 30 ESTE	S	6
8	EVELIO CASTRIÑON	CALLE 58 SUR # 5 A - 20 ESTE	S	5

ID	NOMBRE DEL RESPONSABLE	DIRECCIÓN	MZ	LT
9	ESTEFANIA RUIZ	CALLE 57 SUR # 5 A - 19 ESTE	S	2
10	VICTOR BLASQUES	CALLE 57 SUR # 5 A - 27 ESTE	S	3
11	ANA ORTIZ	CARRERA 4 F ESTE # 57 - 02	F	26
12	BEATRIZ BELLO	CALLE 57 SUR # 4 F - 63 ESTE	F	3
13	ISIDRO HERNANDEZ	CALLE 57 SUR # 4 F - 42 ESTE	F	2
14	YAMILE HERRERA	CALLE 58 SUR # 4 F 62 ESTE	F	14
15	MIGUEL LARA	CALLE 57 SUR # 4 F - 85 ESTE	F	9
16	DANIEL CACERES	CALLE 62 B SUR # 3 A - 43 ESTE	F	17
17	FRANKLIN	CALLE 57 SUR # 4 F - 79 ESTE	F	8
18	ARAMINTA PIÑEROS	CALLE 58 SUR # 4 F - 86 ESTE	F	10
19	FLOR VARGAS	CALLE 58 SUR # 4 F - 80 ESTE	F	11
20	CARMELINA VALLEJO	CALLE 58 SUR # 4 F - 71 ESTE	G	29
21	MARIA SALCEDO	CALLE 58 SUR # 4 F - 56 ESTE	F	16
22	CARLOS GALEANO	CALLE 58 SUR # 4 F 68 ESTE	F	13
23	EXEQUIEL RODRIGUEZ	CALLE 58 SUR # 4 F 52 ESTE	F	15
24	NINI VARGAS	CALLE 52 SRU # 4 F 67 ESTE	G	19
25	ISRAEL ALVARADO	CALLE 58 SUR # 4 F 74 ESTE	F	12
26	HECTOR LIMAS	CALLE 57 SUR # 4 F 61 ESTE	F	4
27	NN	CALLE 59 SUR # 4 F 50 ESTE	G	17
28	ISRAEL ROMEO	CARRERA 4 F ESTE # 58 27 SUR MZ 48 LT 1	E	4
29	ANA ESPITIA	CALLE 58 SUR # 4 F - 63 ESTE	G	15
30	LINA VARGAS	CALLE 59 SUR # 4 F 56 ESTE	G	18
31	ANA TORRES	CALLE 60 SRU # 4 F 49 ESTE	-	-
32	ELVIA ESCOBAR	CALLE 60 SUR # 4 F 60 ESTE	-	-
33	CLAUDIA GARCIA	CARRERA 4 F ESTE # 58 15 SUR	E	2
34	MARLEN URREGO	CARRERA 2 C ESTE # 60 SUR 01	-	-
35	JOSE BUITRAGO	CARRERA 4 F ESTE # 58 - 19 SUR	E	3
36	SANDRA CASTRILLON	CALLE 58 SUR # 5 E -10	S	4

2. ACLARACIONES

Se modifica la tabla No. 9 del DI-5310, dado que en la misma no se presentó la información adicional de predios que tenían dos (2) unidades habitacionales y no una (1) como se interpretaba en el DI-5310. Por lo anterior la recomendación de Evacuar e incluir en el Programa de Reasentamiento de Familias Ubicadas en Zona de Alto Riesgo No Mitigable con prioridad técnica uno (1), los predios relacionados en la tabla No 9 del DI-5310,debe tener en cuenta la adición de las nuevas unidades habitacionales (U.H) relacionadas a continuación:

ID	U.H.	UNIDAD HABITACIONAL REGISTRADA INICIALMENTE EN EL DI-5310 NOMBRE DEL RESPONSABLE U.H. (1)	UNIDAD HABITACIONAL ADICIONADA EN EL PRESENTE ADENDO(DI-5408) NOMBRE DEL RESPONSABLE U.H. (2)	DIRECCIÓN	MZ	LT
1	2	WENDY GARCIA	JUAN GARCIA	CALLE 57 SUR # 4 F 31 ESTE	F	30
4	2	JOHANNA RICO	ALEXANDER CHAPARRO	CALLE 62 A SUR # 3 A 28 ESTE	F	6

ID	U.H.	UNIDAD HABITACIONAL REGISTRADA INICIALMENTE EN EL DI-5310 NOMBRE DEL RESPONSABLE U.H. (1)	UNIDAD HABITACIONAL ADICIONADA EN EL PRESENTE ADENDO(DI-5408) NOMBRE DEL RESPONSABLE U.H. (2)	DIRECCIÓN	MZ	LT
5	2	GLADYS CESPEDEZ	SIN DATOS	CALLE 57 SUR # 4 F - 61 ESTE	F	5
6	2	MARIA HERRERA	GERMAN TORRES HERRERA	CALLE 57 SUR # 5 A - 9 ESTE	S	1
18	2	ARAMINTA PIÑEROS	SIN DATOS	CALLE 58 SUR # 4 F - 86 ESTE	F	10
20	2	CARMELINA BALLEN	JASMIN SANTOS BALLEN	CALLE 58 SUR # 4 F - 71 ESTE	G	29
22	2	CARLOS GALEANO	SIN DATOS	CALLE 58 SUR # 4 F 68 ESTE	F	13
23	2	EXEQUIEL RODRIGUEZ	SIN DATOS	CALLE 58 SUR # 4 F 52 ESTE	F	15
24	2	NINI VARGAS	NINI VARGAS	CALLE 52 SRU # 4 F 67 ESTE	G	19
25	2	ISRAEL ALVARADO	MIGUEL ANGEL QUINTERO	CALLE 58 SUR # 4 F 74 ESTE	F	12

Finalmente se reitera, que el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias FOPAE, mantienen las conclusiones, advertencias y recomendaciones impartidas mediante el DI-5310, con excepción de la tabla No. 9, en la cual se modifica mediante el presente Diagnostico técnico aclaratorio.

NOMBRE	EDWIN RICARDO ALVAREZ VEGA
PROFESIÓN	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
MATRÍCULA	25202121671 CND
NOMBRE	TULIO ISMAEL VILLAMIL VEGA
PROFESIÓN	INGENIERODE MINAS-ESPECIALISTA EN GERENCIA DE RECURSOS NATURALES
MATRÍCULA	2521875094 CND

Elaboró

Aprobó

ARQ. JORGE ALBERTO PARDO
SUBDIRECTOR DE EMERGENCIAS