ELABORACIÓN DE DISEÑOS DE OBRAS, PRESUPUESTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN SITIOS CRÍTICOS DE RIESGOS INMINENTE POR REMOCIÓN EN MASA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C..

REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografía No. 1 – Panorámica de la localidad



Fotografía No. 2 - Detalle del material fluvio-glacial

REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografía No. 3 – Vista de abajo hacia arriba de la zona inestable



Fotografía No. 4 – Camino peatonal existente

REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografía No. 5 - Camino peatonal y poste cercano a la vivienda



Fotografía No. 6 – Detalle de las viviendas ubicadas en la parte de arriba

REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografía No. 7 – Camino peatonal inmaterial rgánico y viviendas ubicadas a lado y lado



Fotografía No. 8 – Otro aspecto de la cimentación de las viviendas

REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografía No. 9 - Detalle de la zona contigua a la vivienda con zanja por erosión y acumulación de basuras




Fotografía No. 10 - Otro aspecto del camino peatonal y los rellenos antrópicos localizados indistintamente

REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografía No. 11 - Camino peatonal y rellenos antrópicos



Fotografía No. 12 – Panorámica del camino y las viviendas a lado y lado

REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografía No. 13 – Aspecto de muro en piedra pegada en el remate de las escaleras



Fotografía No. 15 – Otro aspecto del camino peatonal

REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografía No. 16 – Pastos y relleno en el camino peatonal



Fotografía No. 17 – Aspecto del talud con algo de perdida de capa vegetal por erosión

REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografía No. 18 – Panorámica del camino peatonal existente donde afloran bloques.

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.