DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 119

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	26 de Diciembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	E.A.A.B
BARRIO:	Tierra Linda
LOCALIDAD:	CIUDAD BOLIVAR
UBICACION:	Calle 75A cra 18R
REF. OPES:	5465

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

JUSTIFICACION TECNICA:

Barrio en el cual se proyecta la construcción del sistema de acueducto.
Se encuentra localizado en una zona de pendiente media.
La red vial se encuentra sin pavimentar, en mal estado y presentan erosión.
Posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado sanitario, energía en convenio y teléfono comunal.
Algunas viviendas se encuentran afectadas por líneas de alta tensión sobre la calle 76 sur.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

realizar estudio de suelos para la cimentación de la tubería.
Reforestar las zonas verdes.

NOMBRE:	JOSE LUIS DAZA
PROFESION:	Ing. Civil
MATRICULA:	2520234527 CND

FIRMA: