DIAGNÓSTICO TÉCNICO DI- 20195
DI- ADENDA No. 1 AL DIAGNOSTICO TECNICO 19498
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO
GRUPO ASISTENCIA TÉCNICA
EVENTO SIRE No. 5419594

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ: SERGIO SAÚL RAMÍREZ ARRIETA				**SOLICITANTE:** Comunidad - Alcaldía local
CAT	20	**MOVIL:**	Contratada	
FECHA:	22/07/2023	**HORA:**	13:00	**VIGENCIA:** Temporal mientras no se modifique significativamente las condiciones físicas del sector

DIRECCIÓN:	KR 2 K 37C 11 SUR	**COORDENADAS AREA INSPECCIONADA**			X_1: 97595.76 Y_1: 95779.06		
BARRIO:	Urbanización Las Guacamayas	**ÁREA DIRECTA AFECTADA:**			10 m²		
UPZ:	50- La Gloria	**POBLACIÓN ATENDIDA:**			11		
LOCALIDAD:	04 –San Cristóbal	**FAMILIAS**	3	**ADULTOS**	7	**MENORES**	4
CHIP:	AAA0005OJEA	**PREDIOS EVALUADOS**			1		
AREA INSPECCIONADA:	30 m²	**DOCUMENTO REMISORIO**			CR-51355		

Por medio del presente nos permitimos realizar una rectificación al diagnóstico Técnico DI-19498, emitido como resultado de la atención del evento SIRE 5419594. En el documento emitido por error involuntario se indicó como número del Diagnóstico Técnico el DI-19848, el cual corresponde a la atención de otro incidente. Se precisa que, se mantienen vigentes los demás aspectos contenidos en el Diagnóstico Técnico DI-19498 y el número del Diagnóstico Técnico producto de la atención del evento SIRE 5419594 corresponde con el DI-20195. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011.

2. APROBACIONES

16.1 Elaboró
Firma:_____ Sergio Saúl Ramírez Arrieta Contratista
Profesional de la Coordinación de Asistencia Técnica
16.2 Revisó
Firma:_____ Iván Camilo Ibagos Vargas Profesional Especializado 222-23
Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático