000001

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. 1883

Atienden La Emergencia: **Reporta La Emergencia: Bomberos**
DPAE: CLE 18, EQT 6, Móvil 21

Datos Generales sobre el Evento:

Fecha:	diciembre 1 de 2003
Dirección:	Carrera 5 Este # 81 – 70 Sur
Barrio:	**COMPOSTELA - LA ESPERANZA**
UPZ:	57 Gran Yomasa
Localidad:	Usme

Descripción General:

Desprendimiento de aproximadamente 0.5 metros cúbicos de material compuesto por suelo residual arcilloso, proveniente del talud de corte para la adecuación del predio de la carrera 5 Este # 81 – 70 Sur, en el barrio Compostela I, Usme, propiedad de la señora Ana Adelina Castro. Este desprendimiento dejo expuesta la estructura de cimentación de la vivienda de la Diagonal 81 B Sur # 5 A – 10 Este, en el barrio La Esperanza, Usme. Allí se evidencia la carencia de una estructura adecuada para la cimentación, como la construcción de una zapata aislada en este costado de la vivienda.



Fotografía 1. Localización de los predios mencionados en este diagnóstico



Fotografía 2. Detalle del lindero entre los predio, donde se presentó el desprendimiento de material.

Personas o infraestructura afectada
Cubierta en la vivienda de la señora Ana Adelina Castro.

Acciones adelantadas
Recomendar el retiro del material deslizado del predio de la señora Castro.

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

RECOMENDACIONES:

Realizar por parte de los propietarios de los predios el recalce de la cimentación y la construcción de una obra de contención adecuada.

Adelantar por parte de la alcaldía local de Usme el seguimiento y monitoreo a este caso, por tratarse de un daño en predio privado que podría desmejorar las condiciones físicas de las viviendas.

Nota:

Las conclusiones y recomendaciones del presente diagnóstico están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan de su alcance

NOMBRE : **JUAN PABLO GAONA GÓMEZ**
PROFESIÓN : Ingeniero Civil
MATRÍCULA : 25202 - 68121 CND

Vo.Bo. **Ing. JAVIER PAVA SANCHEZ**
Coordinador Técnico

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co