Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

| CONCEPTO TECNICO No. 562 |
|---|
| **FECHA SOLICITUD: Mayo 17 de 1995.** |
| **FECHA DE EMISION: Junio 5 de 1995.** |
| **ENTIDAD SOLICITANTE: DAPD** |
| **BARRIO :** |
| **LOCALIDAD:** |
| **UBICACION: Diagonal 48 Sur No. 17-03** |
| **REF. OPES: 9503961** |

**CONTENIDO**

**TIPO DE RIESGO:**

Riesgo Medio por Deslizamiento e Inundaciones.

**JUSTIFICACION TECNICA:**

Zona I-BP

La zona cuenta con la presencia de servicios públicos básicos y la red vial se encuentra sin pavimentada en su mayoría.

Se define una pequeña cuenca con sentido oriente-occidente, la cual esta urbanizada en gran parte; presenta dos sectores, uno escarpado y otro plano. En la parte plana se presenta inundación y reversión de flujo, debido al taponamiento y deficiencia del sistema de alcantarillado, además del arrastre de material y basuras de la parte alta.

La zona se encuentra ubicada sobre arcillas y areniscas.

Hay explotación de arena en forma rudimentaria, lo que ocasiona alteraciones morfológicas y de drenaje graves.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

Para cualquier tipo de construcción se debe remover la capa expansiva.

Original Firmado por: BERNARDO GRAJALES ARIAS



Carrera 8a. No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

000002

CT No. 562

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

## CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Mayo 17/95-Junio 5/95.
FECHA VISITA:
BARRIO:
LOCALIDAD:
LOCALIZACION: Diagonal 48 Sur #17-03
REFERENCIA OPES: 9503961.

### CONTENIDO

**1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):**

I-BP.

**a) TIPO DE RIESGO:**

Medio por Deslizamientos e Inundaciones

**b) JUSTIFICACION TECNICA:**

Cuenta con la presencia de servicios publicos basicos y la red vial se encuentra sin pavimentar en su mayoria se define una pequeña cuenca con sentido oriente-occidente la cual esta urbanizada en gran parte, presenta dos sectores, uno escarpado y otro plano. En la parte plana se presenta inundacion y reversion de flujo, debido al taponamiento y deficiencia del sistema de alcantarillado, ademas del cuestre del material y basuras de la parte alta.
Arcillas y arenizcas
Explotacion de arena en forma rudimentaria, ocasionando alteraciones morfologicas y de drenaje graves.

**RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES**

Remocion capa expansiva previa al figura tipo de construcción.

NOMBRE: Isaul A. Ruiz
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202933 95
FIRMA: Isaul Secretario de Ing