Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 787
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Enero 13 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: EEEB
BARRIO: VILLAS DEL PROGRESO (Rectificación concepto técnico No. 787)
LOCALIDAD: Bosa
UBICACION: Cra 103 B No. 71 - 15 Sur
REF: OPES
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Medio por inundación parcial (parte de afectación Avda. el Tintal San Bernadino)

JUSTIFICACIÓN TECNICA:

Zona plana,calles sin pavimentar en la parte sur del barrio se han detectado inundaciones por falta de mantenimiento en el canal de San Bernandino; Clandestinos de energía y acueducto. Debido al trazado de la Avda. el Tintal que va por la Cra 104 hay que reubicar 24 familias.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se debe hacer manteenimiento al Canal de San Bernandino y reubicar las 24 familias que se encuentran sobre el costado occidental de la Avenida el Tintal Cra 104

000004

787

CT-787 No. 417

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

Fecha de Visita: Enero 13-96.
Barrio: Villas del Progreso
Localidad: Bosa.
Localiz: Carrera 103 B No. 71-15 Sur.
Rectificación Concepto 787
EEEB

Tipo de riesgo:
Medio inundación parcial (Porte Canal de
Afectación Arda el Tintal San Bernardino).
Justif. técnica
Zona plana, calles sin pavimentar
en la parte sur del barrio se han de-
tectado inundaciones por falta de mantenimiento al Canal de San Bernardino; clan-
destinos de Energía y Acueducto. Debido
al trazado de la Avenida El Tintal,
q' va por la cra 104 hay que reubicar
24 familias.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

Recomendaciones:
Se debe hacer ~~[illegible]~~ mantenimiento al Canal de San Bernardino y Reubicar las 24 familias q' se encuentran sobre el Costado accidental de la Avenida El Tintal cra 104.

Isabel Santamaría de Rojas
Ing. Civil
2520203395
[illegible]

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 787

FECHA SOLICITUD: Septiembre 12 de 1995.
FECHA DE EMISION: Septiembre 27 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B.
URBANIZACION : Villas del Progreso.
LOCALIDAD: Bosa.
UBICACION: Carrera 103B No. 71-15 Sur.
REF. OPES: 1986.

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Alto Inundación.
Afectación Avenida El Tintal.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zonificación geotécnica I-BP, zona de Limos y Arcillas.
Zona Plana .
En la parte sur del barrio se ha detectado inundaciones por falta de mantenimiento al colector de San Bernardino; algunas clandestinas de agua potable y de energía, el barrio no tiene personería jurídica.
Debido al trazado de la Avenida El Tintal, que va por la carrera 104 hay que rehubicar 24 familias.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se debe hacer mantenimiento al canal de San Bernardino y rehubicar las 24 familias que se encuentran sobre el costado occidental del trazado de la Avenida El Tintal. Carrera 104.

Carrera 8a. No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

CT - 787

Alcaldía Mayor de Santafe de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 417

FECHA: Sep 26 - 95
FECHA VISITA: Sep 26 - 95
BARRIO: Villas del Progreso.
LOCALIDAD: Bosa.
LOCALIZACION: Carrera 103 B No. 71 - 15 Sur.
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): I.B.P
Zona de limos y arcillas.

a) TIPO DE RIESGO: Alto inundación y Alto parcial por afectación Avenida el Tintal.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana, en la par sur del barrio se han detectado inundaciones por falta de mantenimiento al Colector de San Bernardino, algunas clandestinas de Agua Potable y de Energía, el barrio no tiene Personería jurídica. Debido al trazado de la Avenida el Tintal que va por la Cra 104 hay q' reubicar 24 familias.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Mantenimiento del Canal de San Bernardino y Reubicación de 24 familias q' se encuentran sobre el Costado Occidental del trazado de la Avda el Tintal Cra 104.

NOMBRE: Rafael S de Rosa
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No. 25202033 95
FIRMA: [signature]