Alcaldía Mayor
De Santa Fe de Bogotá, D.C.

UPES

Unidad de Prevención y Atención de Emergencias

DIAGNOSTICO No. 529
INFORME DE EMERGENCIA

Fecha de Emergencia: 07-12-98
Hora de Emergencia: 8:45 A.M.
Dirección: Carrera 9A No.38-05 Sur.
Localidad: San Cristobal.
Barrio: Barcelona.

DESCRIPCION:

Se presentó un desprendimiento de suelo superficial, en un talud vertical de aproximadamente cuatro metros de altura y que se encontraba totalmente saturado, compuesto de algunos bloques de arenisca embebidas en una matriz arcillo - arenosa. El material deslizado se depositó en cercanías de la vivienda con nomenclatura Carrera 9A No. 38-05 Sur. No todo el material desprendido cayó por lo cual quedaron masas de suelo en equilibrio inestable que amenazaban caer por acción de la lluvia.

RECOMENDACIONES:

1- Se recomienda retirar el suelo suelto, que se constituyen en amenaza para la vivienda. Se debe evacuar provisionalmente la casa mientras se procede a esta labor.

2- Realizar un estudio de estabilidad, con el fin de establecer las medidas que garanticen la estabilidad del talud.

Este diagnóstico tiene las limitaciones propias de una inspección ocular externa del fenómeno.

CARLOS ALBERTO CHAVARRO M.
INGENIERO CIVIL.
M.P. 2520250970 CND

FIRMA ----------

AREA ANALISIS DE RIESGOS

VºBº. ----------

Diagonal 47 No. 77b-09 Int. 11
Teléfono: 4 297414
Telefax 410 90 36