000001

**CONCEPTO TECNICO No. 2045**

| |
|---|
| **FECHA SOLICITUD:** |
| **FECHA EMISION: Agosto 15 de 1996** |
| **ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL - GAS NATURAL** |
| **BARRIO: MARICHUELA** |
| **LOCALIDAD: USME** |
| **UBICACION : Diag.91 sur sur No 42 - 90 Inter.1 (puntual)** |
| **REF OPES:** |

**CONTENIDO**

**TIPO DE RIESGO:**

ALTO POR DESLIZAMIENTO

**JUSTIFICACION TECNICA:**

La vivienda en estudio es de tipo bifamiliar localizada frente a la vía al llano, contando con topografía irregular y pendientes moderadas.
Esta se encuentra con una inclinación lateral arrastrando la vivienda vecina, observamos grietas en la placa del anden.
Estos terrenos parecen ser rellenos, mal compactados o en proceso de consolidación.
Observamos la presencia de todos los servicios básicos y de Gas Natural.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

Realizar estudios de suelos para diagnosticar si son terrenos mal consolidados, o fugas de aguas subterraneas que se encuentran desestabilizando el terreno.
Cancelar el servicio de Gas Natural con fin de evitar un posible desastre.

alcaldía
La Peña
uno por vehículo

ALCALDIA MAYOR DE SANTAFE DE BOGOTA D.C
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

0 0 0 0 0 2

2055
2045

## CONCEPTO TECNICO OPES

**FECHA:**
**FECHA VISITA** Agosto 15/96
**BARRIO** Marichuela
**LOCALIDAD** USME
**LOCALIZACION** Diag 91 Sur #42-90 int 1 (Rural)
**REFERENCIA OPES**
= Alcaldía local
= Gas Natural

**a) TIPO DE RIESGO:** Alto por deslizamiento

**b) JUSTIFICACION TECNICA:**
La vivienda en estudio es de tipo bifamiliar localizado frente a la vía al llano contando con topografía irregular y pendientes moderadas.
Esta se encuentra con una inclinación lateral arrastrando la vivienda vecina, observamos grietas en la placa del anden.
Estos terrenos parecen ser rellenos mal compactados o en proceso de consolidación.
observamos la presencia de todos los servicios basicos y de Gas Natural.

**RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES**
- Realizar estudios de suelos para diagnosticar si son terrenos mal consolidados o fugas de aguas subterraneas que se encuentran desestabilizando el terreno.
- Cancelar el servicio de Gas Natural con fin de evitar un posible desastre.

**NOMBRE:** Patricia Pachón B.
**PROFESION:** Ing Civil
**MATRICULA No.:** 2520268703
**FIRMA:**