ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI-2934
COORDINACIÓN DE GESTION TERRITORIAL

1. DATOS GENERALES

DIRECCIÓN:	Carrera 17D Este # 21 – 30 Sur (Carretera Oriente # 14 – 24 Sur Interior 123 Antigua)	**ÁREA:**	60 m²
BARRIO:	Manantial	**POBLACIÓN BENEFICIADA:**	
UPZ:	32 San Blas	FAMILIAS 1	PERSONAS 4
LOCALIDAD:	4 San Cristóbal	**PREDIOS EVALUADOS:**	1
NOMBRE:	Efraín Serrano Nuñez	**PRIORIDAD:**	1
FECHA DE VISITA:	11 -08- 2006	**INDENTIFICADOR SIRE:**	2003-4-2978

2. ANTECEDENTES

Soporte Técnico de Ingreso No.	Fecha	Descripción	Prioridad
DI-1773	2003-07-10	Describe una vivienda compuesta por una estructura en madera de dos niveles y cubierta teja de zinc que presenta deterioro y grietas en el piso asociadas a los asentamientos sufridos en este sector por la falta de una cimentación adecuada. Así mismo, que el relleno sobre el que se encuentra la vivienda presenta desplazamientos que se manifiestan en un escalonamiento en el terreno y en empujes sobre el muro de contención el cual presenta un desplazamiento en una abertura de 5 centímetros aproximadamente.	2

3. SITUACIÓN ACTUAL

Al momento de la visita se observó que ha aumentado levemente la abertura en el muro de contención localizado en el SE del predio, así como el deterioro de la vivienda; no obstante, los procesos de inestabilidad presentes no comprometen la habitabilidad de la vivienda.

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014 www.sire.gov.co
fopae@fopae.gov.co

2006-08-11

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

4. RECOMENDACIONES

Descripción	Prioridad
Cambiar a prioridad técnica 1 en el Programa de Reasentamiento de Familias Localizadas en Zonas del Alto Riesgo no Mitigable el predio con nomenclatura Carrera 17D Este # 21 – 30 Sur (Carretera Oriente # 14 – 24 Sur Interior 123 Antigua) habitado por la familia del señor Efraín Serrano.	1

5. NOTA

Las conclusiones y recomendaciones expuestas están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance del presente diagnóstico.

NOMBRE: DULFAY PATRICIA ORTIZ ABAUNZA
PROFESIÓN: INGENIERA CIVIL – MSC GEOTECNIA
MATRICULA: 25202-82450 CND

ELABORO

NOMBRE: DORIS SUAZA ESPAÑOL
PROFESIÓN: GEÓLOGA – ESP. EVALUACION DE RIESGOS
MATRICULA: 1550 CPG

REVISO

Vo. Bo.: ING. DIANA RUBIANO
COORDINADORA GESTION TERRITORIAL

Vo. Bo.: ING. FERNANDO RAMÍREZ CORTES
DIRECTOR