ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TECNICO No. DI-2487

1. LOCALIZACION

LOCALIDAD	San Cristóbal (4)
UPZ	32 San Blas
BARRIO	Corinto
DIRECCIÓN	Carrera 15A Este No. 30A - 19 Sur, Manzana 29, Lote 1
FECHA VISITA	12 de Octubre de 2005
SOLICITANTE	Caja de Vivienda Popular
AREA	60 m^2
PREDIOS EVALUADOS	1
POBLACION BENEFICIADA	4 Personas, 1 Familia
	Temporal mientras no se modifiquen significativamente las condiciones físicas del sector o se adelanten medidas de mitigación.

2. ANTECEDENTES

La Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá – DPAE emitió el concepto técnico No CT-3747 de 2002 mediante el cual se incluyeron 66 familias del barrio Corinto de la localidad de San Cristóbal en el Programa de Reasentamiento de Familias Localizadas en Alto Riesgo No Mitigable. De acuerdo con el concepto, la vivienda con nomenclatura Carrera 15A Este No. 30A - 19 Sur, Manzana 29, Lote 1, propiedad de la señora Blanca Ester Reyes (QEPD) se ubica en alto riesgo no mitigable, por lo tanto el predio se incluyó por la DPAE en el programa de reasentamientos en prioridad técnica 2.

3. DESCRIPCIÓN


En la visita técnica se observó que el predio se ubica en la parte superior de una ladera de pendiente alta, en la cual se observan evidencias de procesos de remoción en masa activos, la vivienda corresponde a una estructura de un piso en material de recuperación y se encuentra habitada por la señora Luz Fanny Sánchez. En el talud de aproximadamente 2 metros de altura localizado en el costado oriental del predio se presentó el desprendimiento de 1 m^3 de material residual y orgánico el cual se depositó en la parte baja sobre una habitación de la vivienda de la señora Blanca; en la parte alta del talud mencionado se observan bloques de material residual y orgánico que están próximos a desprenderse y tiene alta posibilidad de afectar nuevamente este sector de la vivienda (ver fotografías 1 y 2).

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS



Fotografía 1. Vista del sector afectado de la vivienda



Fotografía 2. Parte del material deslizado.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se recomienda evacuar y cambiar a uno (1) la prioridad de la familia de Blanca Ester Reyes (QEPD) / Luz Fanny Sánchez en el Programa de Reasentamiento, ubicada en el predio con nomenclatura Carrera 15A Este No. 30A - 19 Sur, Manzana 29, Lote 1.

5. NOTA

Las conclusiones y recomendaciones expuestas están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance del presente diagnóstico.

NOMBRE: DULFAY PATRICIA ORTIZ ABAUNZA
PROFESIÓN: INGENIERA CIVIL – MSC GEOTECNIA
MATRICULA: 25202-82450 CND

ELABORO

Vo. Bo.: ING. DIANA PATRICIA AREVALO SANCHEZ
COORDINADORA TECNICA (E)

Vo. Bo.: ING. FERNANDO RAMÍREZ CORTES
DIRECTOR