AREA DE ANALISIS DE RIESGOS

DIAGNOSTICO No. 632

Solicitado por : **HILDA MARIA PARADA**

Radicación UPES : **1-1999-09668**

Localidad : **RAFAEL URIBE URIBE**

Barrio (sector) : **EL TRIUNFO SECTOR LAS COLINAS.**

Dirección : **Transversal 15C No. 32 - 29 Sur**

Fecha visita : **12. 02. 99**

1. Información Analizada:

Para emitir el presente Diagnóstico se revisó el estudio contratado con la firma INGEOCIM Ltda en 1.998 titulado "Zonificación de Riesgos por Amenaza de Inestabilidad del Terreno para Diferentes Sectores de Santa Fe de Bogotá".

2. Descripción:

Las viviendas de los señores José Gabriel Arebalo Parada y Felix Pardo Saenz se encuentran construidas dentro de la zona de seguridad de un talud dejado por una antigua cantera, de cuyo macizo rocoso se desprenden bloques de diferente tamaño amenazando estas viviendas de tipo semiconsolidado.

Estos bloques de arenisca se desprenden como concecuencia de factores tales como socavación antrópica y meteorización por agentes erosivos naturales.

Las viviendas se encuentran construidas al borde mismo del talud, impidiendo la posibilidad de efectuar una obra de contención por falta de espacio.

3. Recomendaciones:

Incluir en el programa de rubicación de familias en zonas de alto riesgo a las viviendas de los señores José Gabriel Arebalo Parada y Felix Pardo Saenz ubicadas en la Transversal 15C No. 32 - 29.

5. Observaciones:

Es importante anotar que la amenaza es una probabilidad y como tal esta sujeta a cambios eventuales, el presente diagnóstico se hace de acuerdo con las condiciones externas encontradas en el momento de la visita, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapen del alcance de este documento.

LUIS CARLOS VASQUEZ L.
Analista de riesgos UPES
Geólogo MP 1112 C.C.G.

Vo.Bo. COORDINADOR AREA ANALISIS DE RIESGO

LCV/Dg632