DIAGNÓSTICO TÉCNICO DI-6860
SUBDIRECCIÓN DE EMERGENCIAS
COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
ADENDO # 1 AL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DI-6758

DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ: HECTOR ANDRES ROMERO TORO				**SOLICITANTE:**
COE:	21	**MOVIL:**	5	Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá – UAECOB
FECHA:	19 de noviembre de 2012	**HORA:**	8:00 pm	**VIGENCIA:** Temporal mientras no se modifique significativamente las condiciones físicas del sector

DIRECCIÓN:	Calle 163 D No. 3 A – 09 Int. 2	**ÁREA DIRECTA:**				100m²		
BARRIO:	Santa Cecilia Norte Parte Alta	**POBLACIÓN ATENDIDA:**				13		
UPZ:	11- San Cristóbal Norte	**FAMILIAS**	3	**ADULTOS**		6	**NIÑOS**	7
LOCALIDAD:	1 – Usaquén	**PREDIOS EVALUADOS**		1				
CHIP:	AAA0115HFCN	**DOCUMENTO REMISORIO**				CR-16045		

Este Diagnóstico Técnico corresponde a un adendo aclaratorio al Diagnóstico Técnico No. DI-6758, que fue elaborado por personal del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá, FOPAE, en atención al evento SIRE 1252669, el cual solicitaba una visita técnica el predio afectado en el barrio Santa Cecilia Parte Alta, con el fin de generar un diagnóstico técnico de las afectaciones encontradas; En el diagnostico DI-6758, se identificó el responsable de una de las unidades habitacionales que se emplazaban en el predio, faltando relacionar el responsable de la segunda unidad, razón por la cual se hace el siguiente diagnostico adendo, con esta corrección.

1. MODIFICACION

En la tabla del Numeral 6 del Diagnostico Técnico DI-6758, ***AFECTACION,*** se menciona:

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN	P	A	N	DAÑOS
1	Jaime Romero Hernandez	Calle 163 D No. 3 A – 09 Int. 2	13	6	7	Proceso de remoción en masa local del material del patio lateral del predio.

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

La tabla anterior queda modificada como se muestra a continuación (corrección ***resaltada en negrita, cursiva y subrayada***):

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov

No.	DIRECCIÓN	UNIDAD HABITACIONAL	NOMBRE	FAMILIAS	P	A	N	DAÑOS
1	Calle 103 D No. 3 A - 09 Int. 2	1ra (cosado sur)	Jaime Romero Hernandez	1er núcleo	7	3	4	Proceso de remoción en masa local del material del patio lateral del predio.
				2do núcleo	2	1	1	
		2da (costado norte)	Maribel Paipilla Camargo	1er núcleo	4	2	2	Proceso de remoción en masa local del material del patio lateral del predio.

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

2. ADICION

En Numeral 11 del Diagnostico Técnico DI-6758, ***RECOMENDACIONES,*** se adiciona:

- Se recomienda a la Caja de la Vivienda Popular desde de su competencia, realizar el estudio de títulos del predio con el fin de verificar la propiedad y distribución de los responsables del inmueble, en aras de identificar los beneficiarios del programa de reasentamiento de familias ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.

3. ADVERTENCIAS

- Las conclusiones y recomendaciones impartidas en el presente Diagnóstico Técnico, están basadas en el reconocimiento efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance. Igualmente, se reitera que dichas inspecciones no hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte para reclamaciones. La información sobre las familias afectadas y los predios respectivos corresponde a la información suministrada en campo por los habitantes de las viviendas evaluadas en el presente Diagnóstico.

- La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente documento técnico es temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera significativa las condiciones del sector visitado.

NOMBRE HECTOR ANDRES ROMERO TORO
PROFESIÓN INGENIERO CIVIL – MSC EN VALORACION DEL RIESGO SISMICO
MATRÍCULA 25202119859 CND

Elaboró

NOMBRE TULIO ISMAEL VILLAMIL VEGA
PROFESIÓN INGENIERO MINAS - ESP GERENCIA DE RECURSOS NATURALES
MATRÍCULA 25218-75094 CND

Revisó

Vo. Bo. MARGARITA CORDOBA GARCIA
SUBDIRECTORA EMERGENCIAS

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov