Secretaría
GOBIERNO
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

AREA DE ANALISIS DE RIESGOS

DIAGNOSTICO No. 645

Solicitado por : **ALCALDIA LOCAL**

Radicación UPES : **1-1999-11570**

Localidad : **USME**

Barrio (sector) : **LA FLORA.**

Dirección : **Calle 74 C Sur No. 11 C 51 Este**

Coordenadas : **X: 991.136 m Y: 998.160 m**

Fecha visita : **06. 05. 99**

1. Información Analizada:

Para emitir el presente Diagnóstico se revisó el estudio contratado con la firma Investigaciones Geotecnicas Ltda en 1.998 titulado "Zonificación de Riesgos por Movimientos de Remoción en Masa de 101 Barrios de la Localidad de Usme".

2. Descripción:

La vivienda de la señora Luz Dary Valencia se encuentra construida en la ronda de un caño de aguas negras que ha sobresaturado el talud sobre el cual se levanta la edificación causando una reptación la cual ha derribado parte de la casa y amenaza con desplomar el resto.

Secretaría
GOBIERNO
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS




FOTO DEL SITIO EN EL BARRIO LA FLORA

La vivienda de Doña Luz Dary Valencia presenta agrietamiento en donde se indica en la fotografía, lo que evidencia la amenaza que existe de derrumbarse como consecuencia de la inestabilidad del terreno, el desplome de estas viviendas se constituye en una amenaza alta para los otras viviendas que se ubican cuesta abajo.

3. Recomendaciones:

Incluir en el programa de reubicación de familias en zonas de alto riesgo a la vivienda de la señora Luz Dary Valencia (Calle 74 C Sur No. 11 C 51) ubicada en el barrio La Flora.

Secretaría
GOBIERNO
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

5. Observaciones:

Es importante anotar que la amenaza es una probabilidad y como tal esta sujeta a cambios eventuales, el presente diagnóstico se hace de acuerdo con las condiciones externas encontradas en el momento de la visita, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapen del alcance de este documento.

LUIS CARLOS VASQUEZ L.
Analista de riesgos UPES
Geólogo MP 1112 C.C.G.

Vo.Bo. COORDINADOR AREA ANALISIS DE RIESGO

LCV/Dg645