CONCEPTO TECNICO No. 2062

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Agosto 20 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: GAS NATURAL
BARRIO: SOCORRO (SECTOR II)
LOCALIDAD: KENNEDY
UBICACION: Transv. 78 a Transv. 77A por Diag. 52 sur a Diag. 53A.
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

ALTO POR DESLIZAMIENTO E INUNDACION PARA EL SECTOR SOBRE LA RONDA TECNICA.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona plana, topografía irregular, viviendas bien fundadas sobre vias sin pavimentar, erosionadas por acción de las aguas lluvias.
En el costado norte se observa un sector del barrio recostado sobre un brazo del Río Tunjuelito donde hay basuras y desechos organicos causando un gran impacto ambiental.
Tambien observamos sobre el Jarillon del mismo grietas, socavaciones y deslizamientos activos pues han arrojado material suelto.
La Ronda Técnica no se encuentra delimitada ni protegida.
Servicios basicos provisionales.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

No instalar red de distribución de Gas Natural a las viviendas que se encuentran sobre la Ronda Técnica.
Delimitar en terreno la Ronda Técnica
Realizar campaña de tratamiento de contaminación y orientación de basuras.

CONCEPTO TECNICO No. 2062

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Agosto 20 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: GAS NATURAL
BARRIO: SOCORRO (SECTOR II)
LOCALIDAD: KENNEDY
UBICACION: Transv. 78 a Transv. 77A por Diag. 52 sur a Diag. 53A.
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

ALTO POR DESLIZAMIENTO E INUNDACION PARA EL SECTOR SOBRE LA RONDA TECNICA.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona plana, topografía irregular, viviendas bien fundadas sobre vias sin pavimentar, erosionadas por acción de las aguas lluvias.
En el costado norte se observa un sector del barrio recostado sobre un brazo del Río Tunjuelito donde hay basuras y desechos orgánicos causando un gran impacto ambiental.
Tambien observamos sobre el Jarillon del mismo grietas, socavaciones y deslizamientos activos pues han arrojado material suelto.
La Ronda Técnica no se encuentra delimitada ni protegida.
Servicios básicos provisionales.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

No instalar red de distribución de Gas Natural a las viviendas que se encuentran sobre la Ronda Técnica.
Delimitar en terreno la Ronda Técnica
Realizar campaña de tratamiento de contaminación y orientación de basuras.

000003

2062

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Agosto 20/96
BARRIO Socorro (sector II)
LOCALIDAD Kenedy
LOCALIZACION Transv 78 a Transv. 77A por Diag. 52sur a Diag 53A
REFERENCIA OPES

Gas Natural

a) TIPO DE RIESGO: Alto por deslizamiento e inundacion para el sector sobre la ronda Tecnica

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Zona plana, topografia irregular, viviendas bien fundadas sobre vias sin pavimentar erosionadas por accion de las aguas lluvias.
En el costado norte se observa un sector del barrio recostado sobre un brazo del Rio Tunjuelito donde hay basuras y desechos organicos causando un gran impacto ambiental. Tambien observamos sobre el jarillon del mismo grietas, socavaciones y deslizamientos activos pues han arrojado material suelto.
La Ronda Tecnica no se encuentra delimitada ni protegida. - Servicios basicos provicionales

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- No instalar red de distribucion de gas natural a las viviendas que se encuentran sobre la ronda tecnica.
- Delimitar en terreno la ronda tecnica
- Realizar campaña de tratamiento de contaminación y orientación de basuras.

NOMBRE: Patricia Pachon B
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No.: 25202[illegible]03

FIRMA: