

BARRIO EL MANANTIAL
ATERNATIVA 1 - EJECUCIÓN DE OBRAS - SECCIÓN 1
FALLA GENERAL - TALUD SATURADO
CONDICIÓN SISMO 0.12 g



FALLA LOCAL TALUD SATURADO
CONDICIÓN SISMO 0.12 G




BARRIO EL MANANTIAL

EJECUCIÓN DE OBRAS- SECCIÓN 2


FALLA LOCAL - TALUD SECO

CONDICION DE SISMO 0.12g



FALLA GENERAL - TALUD SECO

CONDICION DE SISMO 0.12g



comprobación FALLA GENERAL DEBAJO DEL MURO - TALUD SECO

CONDICION DE SISMO 0.12g

