DIAGNÓSTICO TÉCNICO DI - 10266
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO
COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
ADENDA No.1 AL DI-9460

Este Diagnóstico Técnico corresponde a la adenda No.1 del Diagnóstico Técnico DI-9460, el cual fue adelantado por personal del Instituto Distrital De Gestión de Riesgo y Cambio Climático – IDIGER, en atención al apoyo institucional al Colegio Los Pinos el día 22 de Agosto de 2016.

En atención al apoyo se evaluó la condición estructural del Colegio Los Pinos localizado en la Diagonal 4A No 5B-93 Este. En la página 1 del DI-9460, en el ítem 1. **DATOS GENERALES,** la fecha de la visita quedó como 22 de Agosto de 2015, pero realmente la fecha de la visita fue el día 22 de Agosto de 2016 tal como se enuncia en las tres primeras líneas del ítem 4. **DESCRIPCIÓN Y CAUSAS** *"El día 22 de Agosto de **2016,** en atención al apoyo institucional para el Colegio Los Pinos, personal del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático -IDIGER, realizó visita técnica a este centro educativo, localizado en el predio de la Diagonal 4A No 5B-93, en barrio los Laches de la localidad de Santa Fe".*

De acuerdo con lo anteriormente expresado el Ítem 1. **DATOS GENERALES** del DI-9460 queda de la siguiente manera:


ATENDIÓ: IVÁN CAMILO IBAGOS VARGAS				**SOLICITANTE:** Secretaría Distrital de Educación
COE	28	MÓVIL	7	
FECHA	22 de Agosto de **2016**	HORA	9:00	**VIGENCIA:** Temporal mientras no se modifique significativamente las condiciones físicas del sector

DIRECCIÓN	Diagonal 4A No 5B-93 Este	**ÁREA DIRECTA**		1000 m^2	
Barrio:	Los Laches	**POBLACIÓN ATENDIDA**		450	
UPZ	96-Lourdes	**FAMILIAS**	**ADULTOS**	30	**NIÑOS** 450
LOCALIDAD	3-Santa Fe	**PREDIOS EVALUADOS**		1	
CHIP	AAA0165DTAF	**OFICIO REMISORIO**		CR-24889	

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co mail: idiger@idiger.gov.co

APROBACIONES

11.1 Elaboró
Firma:  Nombre: Iván Camilo Ibagos Profesión: Ing Civil Especialista en Estructuras MP: 25202111210CND
Profesional de la Coordinación de Asistencia Técnica
11.2 Reviso
 JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA Responsable de la Coordinación de Asistencia Técnica Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co mail: idiger@idiger.gov.co