ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TECNICO No. DI-3123
COORDINACIÓN DE GESTION TERRITORIAL

1. DATOS GENERALES

DIRECCIÓN:	Calle 2A No. 6A – 16 Este	**ÁREA:**	60 m²
BARRIO:	Rocio Bajo-Alto	**POBLACIÓN BENEFICIADA:**	
UPZ:	96 Lourdes	FAMILIAS 1	PERSONAS 5
LOCALIDAD:	3 Santa Fe	**PREDIOS EVALUADOS:**	1
NOMBRE:	Ana Cecilia Benavides	**PRIORIDAD:**	1
FECHA DE VISITA:	15 -02- 2007	**IDENTIFICADO SIRE**	2002-3-2621

2. ANTECEDENTES

Soporte Técnico de Ingreso No.	Fecha	Descripción	Prioridad
CT-3812	2002-10-31	El Concepto Técnico menciona que la vivienda con nomenclatura Calle 2A No. 6A – 16 Este se encuentra afectada por fenómenos de remoción en masa, por lo que recomienda incluirla en el Programa de Reasentamiento de Familias Localizadas en Zonas de Alto Riesgo no Mitigable.	1

3. SITUACIÓN ACTUAL

La vivienda corresponde a una estructura de un piso en mampostería no confinada, cubierta en teja de asbesto cemento y zinc, estructura de cubierta en madera y piso en madera. La cual presenta grietas en muros; así como, un alto deterioro en la madera que constituye la estructura de la cubierta, que ha generado el colapso de una parte de la cubierta, que compromete la habitabilidad de la vivienda (ver Fotografía No. 1).

4. RECOMENDACIONES

Descripción	Prioridad
Teniendo en cuenta el alto grado de daños que presenta la vivienda, los cuales comprometen su habitabilidad, se recomienda evacuar la vivienda con nomenclatura Calle 2A No. 6A – 16 Este, habitada por la familia de la Señora Ana Cecilia Benavides.	1

28-03-07



Fotografía No. 1. Colapso de parte de la cubierta de la vivienda con nomenclatura Calle 2A No. 6A – 16 Este.

5. NOTA

Las conclusiones y recomendaciones expuestas están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance del presente diagnóstico. La información sobre la familia habitante en el predio corresponde a la suministrada al momento de la visita por quien la atendió.

NOMBRE: DULFAY PATRICIA ORTIZ ABAUNZA
PROFESIÓN: INGENIERA CIVIL – MSC GEOTECNIA
MATRICULA: 25202-82450 CND

ELABORO

NOMBRE: JUAN FERNANDO PALACIO PEMBERTY
PROFESIÓN: INGENIERO GEÓLOGO
MATRICULA: 522376338 ANT

REVISO

Vo. Bo.: ING. DORIS SUAZA ESPAÑOL
COORDINADORA GESTION TERRITORIAL

Vo. Bo.: DIANA MARCELA RUBIANO VARGAS
DIRECTORA