000001

CONCEPTO TECNICO No. 2042

FECHA SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	**Agosto 15 de 1996**
ENTIDAD SOLICITANTE:	**Alcaldía Local**
BARRIO:	**Nuevo Porvenir**
LOCALIDAD:	**Usme**
UBICACION:	**Ladrillera Nuevo Porvenir (Puntual)**
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO

Muy alto por deslizamiento e inundación

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

Reubicar esta familia lo más pronto posible.

JUSTIFICACION TECNICA

La zona en estudio está localizada en un nivel por debajo de la cota razante, con topografía irregular; donde se observa una vivienda en mal estado y una mina de explotación en actividad (una ladrillera). Observamos un talud vertical erosionado, agrietado y con deslizamientos activos.

En un costado de la mina podemos apreciar una laguna formada por las aguas negras que bajan del barrio Nuevo Porvenir, produciendo inundaciones y contaminación ambiental.

Esta familia no cuenta con servicios básicos legalizados, ni con recursos para evacuar las aguas lluvias en época de invierno.

Original firmado por:
DIRECTOR

CONCEPTO TECNICO No. 2042

FECHA SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	**Agosto 15 de 1996**
ENTIDAD SOLICITANTE:	**Alcaldía Local**
BARRIO:	**Nuevo Porvenir**
LOCALIDAD:	**Usme**
UBICACION:	**Ladrillera Nuevo Porvenir (Puntual)**
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO

Muy alto por deslizamiento e inundación

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

Reubicar esta familia lo más pronto posible.

JUSTIFICACION TECNICA

La zona en estudio está localizada en un nivel por debajo de la cota razante, con topografía irregular; donde se observa una vivienda en mal estado y una mina de explotación en actividad (una ladrillera). Observamos un talud vertical erosionado, agrietado y con deslizamientos activos.

En un costado de la mina podemos apreciar una laguna formada por las aguas negras que bajan del barrio Nuevo Porvenir, produciendo inundaciones y contaminación ambiental.

Esta familia no cuenta con servicios básicos legalizados, ni con recursos para evacuar las aguas lluvias en época de invierno.

Orientado y Firmado por:
José Abel Torres
DIRECTOR

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Agosto 15/96
BARRIO Nuevo Porvenir
LOCALIDAD Usme
LOCALIZACION Ladrillera Nuevo Porvenir (Puntual)
REFERENCIA OPES Alcaldía Local

a) TIPO DE RIESGO: Muy alto por deslizamiento e inundación.

b) JUSTIFICACION TECNICA:
La zona en estudio esta localizada en un nivel por debajo de la cota razank, con topografia irregular; donde se observa una vivienda en mal estado y una mina de explotación en actividad (una ladrillera). observamos un talud vertical erosionado, agrietado y con deslizamientos activos. En un costado de la mina podemos apresiar una laguna formada por las aguas negras que bajan del barrio Nuevo Porvenir produciendo inundaciones y contaminación ambiental.
Esta familia no cuenta con servicios basicos legalizados; ni con recursos para evacuar las aguas lluvias en epoca de invierno.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
- Rehubicar esta familia lo más pronto posible.

NOMBRE: Patricia Pachon Bo
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 2520287703
FIRMA: