Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 201

FECHA SOLICITUD: Febrero 13 de 1995.

FECHA DE EMISION: Marzo 6 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B.

BARRIO: Villas del Sol.

LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe

UBICACION: Carrera 6 Calle 48B Sur

REF. OPES: 0233

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Alto por Deslizamiento.
Riesgo Ambiental

JUSTIFICACION TECNICA:

La zona geomorfológicamente es montañosa con pendientes fuertes, se presentan deslizamientos debido a la carencia de la red de alcantarillado de aguas lluvias y de aguas negras.
La zona cuenta con red de acueducto y red vial buena en sus alrededores.
Se presenta contaminación debido a la presencia de chircales y por la falta de canalización de aguas negras.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Evitar construcciones sobre rellenos.
El estudio de suelos debe contener el análisis de estabilidad.

CT 201 000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Marzo 1-95.
FECHA VISITA:
BARRIO: Villas del Sol.
LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe
LOCALIZACION:
REFERENCIA OPES: 0233 EMP 3

CONTENIDO Foto 95-4-21.

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): Zona con mayor cautela de deslizamientos acelerados por la no presencia de alcantarillados -rellenos fuertes.

a) TIPO DE RIESGO: Alto. Por contaminación ambiental gases salidos de ductales, contaminación con aguas negras sin canalizar.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Con presencia de lluvia en los meses, tiene contactos de Pseudocl.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Evitar construcciones sobre botaderos o rellenos. Los estudios de suelos deben llevar análisis de estabilidad.

NOMBRE: Isabel Santamaría de Rojas
PROFESION: Ingeniera Civil
MATRICULA No. 2520703395
FIRMA: Isabel Santamaría de Rojas.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: feb. 13.
FECHA VISITA:
BARRIO: Villas del 501.
LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe.
LOCALIZACION: 48- Cra 6
REFERENCIA OPES: 0233.

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

b) JUSTIFICACION TECNICA:
NO EXISTE INFORMACION SOBRE CONSTRUCCION
EL TERRENO SE OBSERVA EN REGULARES CONDICIONES SOBRE VIAS PRINCIPALES (CERCA A LAS LOMAS) HAY PRESENCIA DE SERVICIOS EN LOS ALREDEDORES.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
VIGILAR OBRAS FUTURAS

NOMBRE: [illegible]
PROFESION: GEOLOGO
MATRICULA No. 0797
FIRMA:




95 4 21

400000

