DIAGNÓSTICO TÉCNICO – DI-14017
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
GRUPO ASISTENCIA TÉCNICA
RADICADO IDIGER No. 2019ER15951 Y EVENTO SIRE No.5341639
ADENDA No.1 AL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DI-13683

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ: Karen González Prada				**SOLICITANTE:** Ana Cecilia Escorcia De Altamar
CAT	4	**MOVIL:**	11	
FECHA:	07 y 10 de septiembre de 2019	**HORA:**	12:00 Am	**VIGENCIA:** Temporal mientras no se modifiquen significativamente las condiciones físicas del sector

DIRECCIÓN:	**P1:**Calle 127A No.53A-68 **P2:**Calle 127A No.53A-45	**COORDENADAS ÁREA INSPECCIONADA**			X_1:101619.10 Y_1:112684.49 X_2:101607.45 Y_2:112594.54 X_3:101878.39 Y_3:112580.25 X_4:101886.86 Y_4:112607.76 X_5:101870.98 Y_5:112614.11 X_6:101880.51 Y_6:112647.98 X_7:101906.96 Y_7:112643.75 X_8:101860.40 Y_8:112694.02 X_9:101726.52 Y_9:112715.71 X_{10}:101653.94 Y_{10}:112570.61		
BARRIO/SECTOR CATASTRAL:	Prado Veraniego Sur	**ÁREA DIRECTA AFECTADA:**			6.143 M2		
UPZ:	19-El Prado	**POBLACIÓN ATENDIDA:**			36		
LOCALIDAD:	11-Suba	**FAMILIAS**	10	**ADULTOS**	30	**FAMILIAS**	10
CHIP:	**P1:**AAA0123YZEP y otros **P2:** AAA0245RKOE	**PREDIOS EVALUADOS**			1		
ÁREA INSPECCIONADA:	32.362M2	**DOCUMENTO REMISORIO**			CR-34963		

El presente Diagnóstico Técnico corresponde a una adenda aclaratoria al Diagnóstico Técnico DI-13683, elaborado por personal del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático – IDIGER, en atención al **RADICADO IDIGER No. 2019ER15951 Y EVENTO SIRE No.5341639**.

El recuadro contenido en el numeral 6 - Antecedentes de la página 7 del DI-13683 contiene la siguiente información:

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

"Interior 26: Se observa que la evacuación recomendada por la Constructora Colpatria se mantiene en la línea 11 correspondientes a los apartamentos 106, 206, 306, 406 y 506".

Se modifica el recuadro de la página 7 del numeral 6 – Antecedente quedando de la siguiente manera:

"Interior 26: Se observa que la evacuación recomendada por la Constructora Colpatria se mantiene en la línea 11 correspondientes a los apartamentos 111, 211, 311, 411 y 511".

La presente adenda en ningún caso dará lugar a cambios en el sentido material del pronunciamiento técnico emitido por parte de la Entidad mediante el Diagnóstico técnico No.13683 del 2019, lo anterior de conformidad con lo señalado en el artículo 45 del C.P.A.C.A. [1]

2. APROBACIONES

16.1 Elaboró
Firma:_____ Nombre: Karen González Prada Profesión: Ingeniera Civil – Especialista en patología de la construcción Contratista
16.2 Revisó
Firma:_____ Nombre. Jairo William Torres Becerra Responsable del Grupo de Asistencia Técnica Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático

[1] Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Artículo 45 del Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS