DIAGNÓSTICO TÉCNICO – DI-16018
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
GRUPO ASISTENCIA TÉCNICA
RADICADO IDIGER No. 2021ER8858
ADENDA No. 1 AL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DI-15731

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ: Sergio Alexander Gómez Nemocón				**SOLICITANTE:** Comunidad
CAT	13	**MÓVIL:**	Contratada	
FECHA:	03 de mayo de 2021	**HORA:**	04:00 pm	**VIGENCIA:** Temporal mientras no se modifiquen significativamente las condiciones físicas del sector.

DIRECCIÓN:	P1: CL 2 A Sur # 8 - 26 Este P2: CL 2 A Sur # 8 - 22 Este P3: CL 2 Sur # 8 - 39 Este P4: CL 2 Sur # 8 - 49 Este	**COORDENADA MEDIA ÁREA INSPECCIONADA**				X_1: 100509.86 Y_1: 98054.88 X_2: 100502.58 Y_2: 98048.53 X_3: 100490.81 Y_3: 98064.01 X_4: 100498.35 Y_4: 98070.23			
BARRIO/SECTOR CATASTRAL:	El Dorado	**ÁREA DIRECTA AFECTADA:**				25 M2			
UPZ:	96 – Lourdes	**POBLACIÓN ATENDIDA:**				12			
LOCALIDAD:	03 – Santa Fe	**FAMILIAS**	5	**ADULTOS**		11	**MENORES**		1
CHIP:	P1: AAA0033RPNN P2: AAA0033RPOE P3: AAA0033RRAF P4: AAA0033RRBR	**PREDIOS EVALUADOS**				4			
ÁREA INSPECCIONADA:	758 M2	**DOCUMENTO REMISORIO**				**CR-40859**			

El presente Diagnóstico Técnico corresponde a una adenda aclaratoria al Diagnóstico Técnico DI-15731, el cual fue adelantado por personal del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático – IDIGER, en atención al evento SIRE No. 5376653, con el fin de corregir la siguiente información:

Diagonal 47 Nº 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292800
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

2. INFORMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DI-15731

En el numeral 1 del Diagnóstico Técnico DI-15731 se relacionó la siguiente información:

ATENDIÓ: Sergio Alexander Gómez Nemocón				**SOLICITANTE:** Comunidad
CAT	13	**MÓVIL:**	Contratada	
FECHA:	03 de mayo de 2021	**HORA:**	04:00 pm	**VIGENCIA:** Temporal mientras no se modifiquen significativamente las condiciones físicas del sector.

DIRECCIÓN:	P1: CL 2 A Sur # 8 - 26 Este P2: CL 2 A Sur # 8 - 22 Este P3: CL 2 Sur # 8 - 39 Este P4: CL 2 Sur # 8 - 49 Este	**COORDENADA MEDIA ÁREA INSPECCIONADA**			X_1: 100509.86 Y_1: 98054.88 X_2: 100502.58 Y_2: 98048.53 X_3: 100490.81 Y_3: 98064.01 X_4: 100498.35 Y_4: 98070.23		
BARRIO/SECTOR CATASTRAL:	El Dorado	**ÁREA DIRECTA AFECTADA:**			25 M2		
UPZ:	96 – Lourdes	**POBLACIÓN ATENDIDA:**			12		
LOCALIDAD:	**04 – San Cristóbal**	**FAMILIAS**	5	**ADULTOS**	11	**MENORES**	1
CHIP:	P1: AAA0033RPNN P2: AAA0033RPOE P3: AAA0033RRAF P4: AAA0033RRBR	**PREDIOS EVALUADOS**			4		
ÁREA INSPECCIONADA:	758 M2	**DOCUMENTO REMISORIO**			**CR-40246**		

Efectuando la verificación de la información consignada en la casilla Localidad, resaltada en negrilla y subrayada, se pudo establecer que hubo un error de digitación. Por lo anterior y con el ánimo de complementar la información de la Tabla, se hace aclaración del siguiente aspecto:

Aclaración: Se hace modificación de la Localidad relacionada en la Tabla del numeral 1 del DI-15731, siendo la correcta la Localidad 03 – Santa Fe, quedando de la siguiente manera:

Diagonal 47 Nº 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292800
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

ATENDIÓ: Sergio Alexander Gómez Nemocón				SOLICITANTE: Comunidad
CAT	13	MÓVIL:	Contratada	
FECHA:	03 de mayo de 2021	HORA:	04:00 pm	VIGENCIA: Temporal mientras no se modifiquen significativamente las condiciones físicas del sector.

DIRECCIÓN:	P1: CL 2 A Sur # 8 - 26 Este P2: CL 2 A Sur # 8 - 22 Este P3: CL 2 Sur # 8 - 39 Este P4: CL 2 Sur # 8 - 49 Este	COORDENADA MEDIA ÁREA INSPECCIONADA	X_1: 100509.86 Y_1: 98054.88 X_2: 100502.58 Y_2: 98048.53 X_3: 100490.81 Y_3: 98064.01 X_4: 100498.35 Y_4: 98070.23
BARRIO/SECTOR CATASTRAL:	El Dorado	ÁREA DIRECTA AFECTADA:	25 M2
UPZ:	96 – Lourdes	POBLACIÓN ATENDIDA:	12
LOCALIDAD:	**03 – Santa Fe**	FAMILIAS 5 ADULTOS	11 MENORES 1
CHIP:	P1: AAA0033RPNN P2: AAA0033RPOE P3: AAA0033RRAF P4: AAA0033RRBR	PREDIOS EVALUADOS	4
ÁREA INSPECCIONADA:	758 M2	DOCUMENTO REMISORIO	CR-40246

La presente adenda en ningún caso dará lugar a cambios en el sentido material del pronunciamiento técnico emitido por parte de la Entidad mediante el Diagnóstico Técnico DI-15731, lo anterior de conformidad con lo señalado en el artículo 45 del C.P.A.C.A. [1].

3. APROBACIONES

Elaboró
Firma: Sergio Gómez Nombre: Sergio Alexander Gómez Nemocón Profesión: Ingeniero Civil
Contratista
Revisó
Firma: Nombre: Jairo William Torres Becerra Profesional Especializado 222-29
Responsable de la Coordinación de Asistencia Técnica Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático

[1] Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Artículo 45 del Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda.

Diagonal 47 Nº 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292800
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071