Secretaria
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA DI-1474

Atienden La Emergencia:
DPAE: EQT 8

Reporta La Emergencia:
Bomberos

Datos Generales sobre el Evento:

Fecha:	Mayo 22 del 2002
Hora:	3:00 a.m. aproximadamente
Dirección:	Diagonal 84 C Sur No. 8 C– 16
Barrio:	Altos del Pino
Localidad:	Usme
Area Afectada:	0.1 ha.

Descripción del Evento:
El fenómeno que se presentó en la vivienda localizada en la Diagonal 84 C Sur No. 8 C– 16 de propiedad del señor Carlos Hernan Bastidas es un deslizamiento de material de suelo orgánico afectando el patio de la vivienda, dejando un talud vertical de 7 metros de altura.
Lo anterior como consecuencia de la saturación de la masa de suelo por infiltración de aguas lluvias y las provenientes de las tuberías de aguas negras de las viviendas del sector.

Personas e infraestructura afectadas:
Destrucción del patio de la vivienda con nomenclatura, observándose una grieta de tracción que atraviesa por la mitad de la edificación.

Riesgos Asociados:
Probabilidad de ampliación del deslizamiento de suelo y afectación total de la edificación por la infiltración de aguas debido a la carencia de alcantarillados de aguas lluvias y el desorden urbanístico del sector.

Acciones Adelantadas:

- Notificación a Codensa para el retiro de un poste de luz afectado por el deslizamiento.

Recomendaciones:

- Agilizar el proceso de reubicación de la familia con prioridad 1, la cual se incluyó bajo el adendo No. 1 de junio 8 del 2001 al concepto técnico 2697 y bajo el diagnóstico No. 1280 de octubre del 2001.
- Recuperación integral de la zona, ya que corresponde al parque Entre Nubes.

Advertencia: Las conclusiones y recomendaciones del presente diagnóstico están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan de su alcance.

NOMBRE: **LEONARDO MORALES ROJAS**
PROFESION: I. Civil Es. I. Ambiental
MATRICULA: 25202 - 51244 CND

Vo. Bo. JAVIER PAVA SÁNCHEZ
Coordinador Análisis de Riesgos