ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO DE EMERGENCIA No. DI-1855
COORDINACIÓN TÉCNICA

ATIENDE LA EMERGENCIA
EQT: 12
MOVIL: 3 y 6
CLE: 19
COE: 6

REPORTA LA EMERGENCIA
INSTITUCIONAL: Bomberos
COMUNIDAD:

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

LOCALIDAD	Ciudad Bolívar (19)
BARRIO	Juan Pablo II, 2º sector
DIRECCIÓN	Calle 67 sur con carrera 18P
FECHA	Noviembre 26 de 2003
HORA	10:00 am
ÁREA DIRECTA	72 m² aproximadamente.

2. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Deslizamiento traslacional puntual en la parte superior del talud ubicado al occidente de la carrera 18P con calle 67 sur, parte superior del predio de la Calle 67 sur No. 18P – 04 de la señora María Sagrario González. El mencionado deslizamiento produjo el colapso de un tramo del muro en piedra pegada que contenía el anden peatonal que pasa al oriente de la vivienda de la Calle 67 sur No. 18N – 96 (antigua Calle 67 sur No. 18L – 48), de propiedad de la señora María Adela Salazar.

Es de destacar que la zona afectada por el deslizamiento se encuentra en la base de sitios críticos para intervención por parte del FOPAE; así mismo, que la familia de la señora María Sagrario se encuentra evacuada y en el proceso de reubicación.

BOGOTÁ PARA VIVIR todos del mismo lado

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

3. PERSONAS E INFRAESTRUCTURA AFECTADAS

El fenómeno no afectó viviendas, ni personas; sin embargo dejó sin soporte lateral el relleno sobre el cual se encuentra el sendero peatonal de la carrera 18P hacia el norte de la calle 67 sur.

4. RIESGOS ASOCIADOS

Se considera que el material deslizado podría caer sobre la vivienda ubicada en la parte inferior de la zona verde, es decir, la ubicada en la Carrera 18M (nomenclatura antigua) No. 66B – 20 sur, del señor Félix Godoy. Es de destacar que en esta vivienda se encuentra en arriendo a una familia.

El desconfinamiento del material de relleno sobre el que se encuentra el peatonal de la carrera 18P podría generar deslizamientos puntuales que imposibiliten su uso y posteriormente que afecten la vivienda de la señora María Adela Salazar.

Caída del poste de teléfonos de la esquina de la calle 67 sur con carrera 18P, por pérdida del suelo de fundación a raíz del deslizamiento.

5. ACCIONES EJECUTADAS

Se solicitó la presencia de la ETB para el retiro del poste de teléfonos de la esquina de la calle 67 sur con carrera 17P.

Se coordinó con el ingeniero interventor de la obra que se realiza en el sitio (Ing. Luis Zorro) el retiro del tramo de muro colapsado, la colocación de una tabla estaca en el lugar donde éste colapsó y el encausamiento de las aguas lluvias hacia el sistema de alcantarillado a fin de evitar que el fenómeno se agravara.

Evacuación de la familia que tenía en arriendo la vivienda de la carrera 18 (antigua) No. 68B – 20 sur y asistencia con ayudas humanitarias. Así mismo, se realizó nueva evacuación de la familia de la señora María Sagrario González (calle 67 sur No. 18P – 04).

BOGOTÁ PARA VIVIR todos del mismo lado

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS




Foto No.1. Se observa la parte superior de la ladera, lugar donde se presentó el deslizamiento y el consecuente colapso de un tramo de muro en piedra pegada.



Foto No.2. Detalle del sitio afectado por el deslizamiento; obsérvese que el poste de teléfonos (el de la izquierda) no tiene suelo de fundación por el costado occidental.



Foto No.3. Vista de la parte superior del peatonal; a la izquierda el muro colapsado.




Foto No.4. Detalle en el que se observa el muro colapsado.

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS




Figura No. 1. Esquema de la situación.

BOGOTÁ PARA VIVIR todos del mismo lado

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

6. RECOMENDACIONES

Mantener evacuada la vivienda de la carrera 18M(antigua) No. 66B – 20 sur e incluirla en el programa de reubicación de familias en zonas de alto riesgo no mitigable, con prioridad uno (1).

Culminar el proceso de reubicación de la familia de la señora María Sagrario González (calle 67 sur No. 18P – 04).

Adelantar el estudio y la implementación de las medidas de estabilización de la zona verde ubicada al occidente de la carrera 18P con calle 67 sur.

7. ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE	CARLOS EDUARDO MOTTA TIERRADENTRO
PRECESIÓN	INGENIERO CIVIL
MATRÍCULA	25202-73855 CND

Vo. Bo. **ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ**
COORDINADOR TÈCNICO

BOGOTÁ PARA VIVIR
Todos del mismo lado

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co