DIAGNÓSTICO TÉCNICO DI – 6917
ADENDO ACLARATORIO No 2 AL DI – 6000
SUBDIRECCIÓN DE EMERGENCIAS
COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
Evento SIRE No. 406922

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ	LUZ MARINA DURÁN CAMARGO			SOLICITANTE
COE:	28	MOVIL:	21	Comunidad - UAECOBB: Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá
FECHA:	19 de noviembre de 2010	HORA:	17: 00	VIGENCIA: Temporal mientras no se modifiquen significativamente las condiciones físicas del sector

DIRECCIÓN:	Calle 69 D Sur # 18 - 40	ÁREA DIRECTA:			0.5 Ha		
BARRIOS:	Álvaro Bernal Segura	POBLACIÓN ATENDIDA:			25		
UPZ:	68 El Tesoro	FAMILIAS	5	ADULTOS	13	NIÑOS	12
LOCALIDAD:	19 Ciudad Bolívar	PREDIOS EVALUADOS			1		
CHIP	AAA0028BUTD	DOCUMENTO REMISORIO			CR-16044		

Se realiza el presente adendo aclaratorio, con el fin de corregir el chip consignado en el DI-6000, en el cual se estipula que para el predio emplazado en la Calle 69 D Sur # 18 – 40 del Barrio Álvaro Bernal Segura de la Localidad de Ciudad Bolívar, se tiene el número de chip AAA0028BUTD.

Se corrige entonces dicho número de chip, el cual fue verificado en la base catastral que reposa en el FOPAE de la siguiente manera: para el predio emplazado en la Calle 69 D Sur # 18 – 40, Barrio Álvaro Bernal Segura de la Localidad de Ciudad Bolívar, se tiene el numero de chip AAA0026MTJZ, por lo que se corrige el Numeral 1 del Diagnostico Técnico DI-6000, de la siguiente manera:

Diagonal 47 No. 77A -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ	LUZ MARINA DURÁN CAMARGO			SOLICITANTE
COE:	28	MOVIL:	21	Comunidad - UAECOBB: Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá
FECHA:	19 de noviembre de 2010	HORA:	17: 00	VIGENCIA: Temporal mientras no se modifiquen significativamente las condiciones físicas del sector

DIRECCIÓN:	Calle 69 D Sur # 18 - 40	ÁREA DIRECTA:			0.5 Ha		
BARRIOS:	Álvaro Bernal Segura	POBLACIÓN ATENDIDA:			25		
UPZ:	68 El Tesoro	FAMILIAS	5	ADULTOS	13	NIÑOS	12
LOCALIDAD:	19 Ciudad Bolívar	PREDIOS EVALUADOS			1		
CHIP	AAA0026MTJZ	DOCUMENTO REMISORIO			CR-14739		

Cabe resaltar que los demás capítulos del Diagnostico Técnico DI-6000, junto con sus conclusiones y recomendaciones se mantienen vigentes y no se realizan cambios o correcciones adicionales.

NOMBRE	LUZ MARINA DURAN CAMARGO
PROFESIÓN	INGENIERA CIVIL – ESP. VIAS
MATRÍCULA	54202 - 124081 NTS

Elaboró

NOMBRE	TULIO ISMAEL VILLAMIL VEGA
PROFESIÓN	INGENIERO DE MINAS – ESP GERENCIA DE RECURSOS NATURALES
MATRÍCULA	25218 - 75094 CND

Revisó

MARGARITA CORDOBA GARCIA
SUBDIRECTORA DE EMERGENCIAS FOPAE

Diagonal 47 No. 77A -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov.co