DIAGNÓSTICO TÉCNICO –DI-13551
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO
GRUPO ASISTENCIA TÉCNICA
ADENDA No.1 AL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DI-13441

1. DATOS GENERALES

ATENDIÓ: Pedro Hernán Gómez Sosa				**SOLICITANTE:** José Javier Suarez Bernal
CAT	3	**MOVIL:**	Contratada	
FECHA:	26 de junio de 2019	**HORA:**	16:30	**VIGENCIA:** Temporal mientras no se modifique significativamente las condiciones físicas del sector

DIRECCIÓN	Carrera 87 B entre calles 128 A y 128B	**CHIP Y/O COORDENADAS AREA INSPECCIONADA**			X: 98956 Y: 113738	
SECTOR CATASTRAL	Ciudad Hunza	**ÁREA DIRECTA AFECTADA:**			400 m^2	
UPZ	28 – El Rincón	**POBLACIÓN ATENDIDA:**			15	
LOCALIDAD	Suba	***FAMILIAS***	NA	***ADULTOS***	10	***MENORES*** 5
CHIP	----------	***PREDIOS EVALUADOS***			1	
AREA INSPECCIONADA	500 m^2	***DOCUMENTO REMISORIO***			CR-34598	

El presente Diagnóstico Técnico corresponde a una adenda aclaratoria al Diagnóstico Técnico DI-13441, el cual fue adelantado por personal del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, en atención al Radicado No. 2019ER8463.

La presente adenda es emitida con el fin de aclarar información en título del Diagnóstico Técnico DI-13441.

2. INFORMACION DEL DIAGNOSTICO TECNICO DI-13441

En la última línea del título del Diagnóstico Técnico DI-13441, aparece:

RADICADO IDIGER 2018ER8463

Se modifica quedando:

Diagonal 47 No 77A - 09 Interior 11
Conmutador 4292801 Fax 4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal 111071

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

RADICADO IDIGER 2019ER8463

Finalmente se reitera, que el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER, mantiene las conclusiones, advertencias y recomendaciones impartidas mediante el DI-13441, dado que al modificar el título, no se modifica el contenido de dicho diagnóstico.

3. APROBACIONES

Pedro Hernán Gómez Sosa Profesiónal Universitario 219-12
Profesional de la Coordinación de Asistencia Técnica
11.2 Revisó
Jairo William Torres Becerra Responsable del Grupo de Asistencia Técnica Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático

Diagonal 47 No. 77A - 05 Interior 11
Conmutador 4292601 Fax 4292703
www.idiger.gov.co

Codigo Postal 111071

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS