Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

OFICINA DE PREVENCION DE EMERGENCIAS
OPES

CONCEPTO TECNICO No. 14

FECHA SOLICITUD: 19 de Octubre de 1994

FECHA DE EMISION: 11 de Noviembre de 1994

ENTIDAD SOLICITANTE: Departamento de Planeación Distrital.

BARRIO: Camino Viejo de San Cristóbal

LOCALIDAD: San Cristóbal

UBICACION: Esta localizado por la vía antigua a San Cristóbal, arriba de la Cra. 7ª, Cra. 5B y Calle 5B Sur.

REF. OPES: 1244

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Bajo

JUSTIFICACION TECNICA:

En la zona se encuentra una fábrica y se están realizando depósitos de material que puede originar la caída del muro que allí se encuentra poniendo en peligro unas viviendas que se encuentran en la parte baja del talud.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Posee todos los servicios.
Tratar de controlar el depósito de material y realizar trabajos de limpieza.

OFICINA DE PREVENCION DE EMERGENCIAS DE SANTAFE DE BOGOTA (OPES)

FIRMA: _____

Matrícula N. 0797

NOMBRE: Gustavo Lincon
PROFESION: Geologo.
FECHA: Nov - 8 - 94

FECHA DE VISITA: Nov 4-94
LOCALIDAD: San Cristobal
BARRIO: Canito Viejo de San Cristobal

LOCALIZACION: Por la Via Antigua a San Cristobal Arriba de la Cra 7a. Cra 5B Este SB Sur.

REFERENCIA OPES: 1

ESTUDIOS CONOCIDOS	RIESGO	JUSTIFICACION TECNICA	CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES
Ver Fotografias	Ninguno Existe una foto especial en la cual se observa el deposito de un material que puede originar la caida de el todo lo cual pone en peligro unas viviendas que se encuentran en la parte baja del talud. Ver foto grafia.		Posee todos los servicios. Tratar de controlar la el deposito de material. Hacer trabajos de limpieza para correccion del Riesgo.

200002

OFICINA DE PREVENCION DE EMERGENCIAS DE SANTAFE DE BOGOTA (OPES)

FIRMA: Calderón

Matrícula N. 2520 248445 CND.

NOMBRE: AGUSTÍN CALDERÓN NAVARRO
PROFESION: INGENIERO CIVIL
FECHA: NOVIEMBRE 8/94

FECHA DE VISITA: _____
LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL.
BARRIO: SAN CRISTOBAL SUR (CAMINO VIEJO DE SAN CRISTOBAL)

LOCALIZACION: POR LA ANTIGUA VIA A SAN CRISTOBAL.
Cr. 5B CON CALLE 5B SUR

REFERENCIA OPES: 1

ESTUDIOS CONOCIDOS	RIESGO	JUSTIFICACION TECNICA	CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES
VER FOTOS	BAJO	POSEE TODOS LOS SERVICIOS EN LA ZONA EXISTE UNA FÁBRICA Y SE ESTAN HACIENDO COMO UNOS RELLENOS DE MATERIAL QUE DE SEGUIRSE ACUMULANDO SI PODRIA OCACIONARLE PROBLEMAS A LAS CONSTRUCCIONES VECINAS.	. CONTROL SOBRE LOS RELLENOS QUE SE ESTAN HACIENDO-.

000003

Concepto No. 14
Camino Viejo de San Cristóbal







'94 11 4


'94 11 4



'94 11 4


'94 11 4


'94 11 4








'94 11 4