ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE EMERGENCIA No. DI-1986
COORDINACIÓN TÉCNICA

ATIENDE LA EMERGENCIA
EQT: 12
MOVIL: 9
CLE:
COE:

REPORTA LA EMERGENCIA
INSTITUCIONAL:
COMUNIDAD: Marcela Moreno

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

LOCALIDAD	Usme (5)
BARRIO	Rincón del Zea
DIRECCIÓN	Calle 48Q Sur No. 4 - 09 Este (de contacto)
FECHA	Febrero 26 de 2004
HORA	4:00 PM
ÁREA DIRECTA	36 m^2
POBLACIÓN ATENDIDA	12 personas en total (5 adultos y 7 menores)

2 DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

En el extremo occidente de la carrera 4 este se presentó un flujo de tierras en un corte cuasivertical de aproximadamente 4.0 m de altura, efectuado para conformar una explanación para la construcción de una vivienda. Se considera que el flujo se produjo por meteorización del material expuesto a raiz de las lluvias ocurridas durante los días anteriores (ver Foto 1y Foto 2).

3 PERSONAS E INFRAESTRUCTURA AFECTADAS

El terreno frente al talud afectado fue ocupado por una familia de desplazados conformado por las personas que se listan en el siguiente cuadro.

La vivienda en la que habitaban corresponde a una construcción de un piso en material de recuperación. Se destaca que el flujo de tierras cayó sobre una hornilla rudimentaria que la familia había construido para cocinar con leña (ver Foto 2).

4 RIESGOS ASOCIADOS

Teniendo en cuenta que las lluvias van a continuar presentándose y que la vivienda es bastante vulnerable a un flujo de tierras; se considera que el fenómeno puede continuar presentándose y afectar la vivienda.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS




Foto 1. Flujo de tierras en el costado occidental de la vivienda.




Foto 2. Se observa el material deslizado al fondo, los restos de la hornilla.

NOMBRE	EDAD (años)	PARENTESCO
Angela Olaya. C.C. 36.169.523 Neiva	56	Cabeza familia
Yubely Olaya	20	Hija
Oscar Eduardo Pascuas Córdoba	21	Hijo adoptivo
Gloria Gaona	21	Esposa de Oscar Pascuas
Einer Pascuas Gaona	6	Hijo de Oscar Pascuas y Gloria Gaona
Duvan Andrés Gaona	3	Hijo de Oscar Pascuas y Gloria Gaona
Mireya Olaya	18	Hija
Carlos Andrés Olaya	8	Hijo
Edwin Fernando Olaya	5	Hijo
Luis Alberto Olaya	7	Hijo
Adriana Lucia Olaya	4	Hija
Angie Liceth Olaya	2	Hija

5 ACCIONES EJECUTADAS

Se solicitó vía radio la presencia de Personal del Departamento Administrativo de Bienestar Social (DABS) para que adelantara la evacuación y asistencia humanitaria de la familia.

Se gestionó con la señora Marcela Moreno (habitante del barrio en la calle 48Q Sur No. 4 - 09 Este) que recibiera por una noche en su casa a la familia afectada.

Se asistió con ayudas humanitarias a la familia (Juego de 5 colchonetas, 5 cobijas, 5 frazadas y 1 mercado).

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

6 RECOMENDACIONES

Evacuar definitivamente a la familia del terreno que ocupaba y no permitir el asentamiento de nuevas personas allí.

Restringir la construcción de viviendas o el asentamiento de familias en el sector.

Adelantar las gestiones pertinentes para que la Red Nacional de Solidaridad asista a la familia de la señora Angla Olaya, dada su condición de desplazamiento forzoso.

7 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE	CARLOS EDUARDO MOTTA TIERRADENTRO
PRECESIÓN	INGENIERO CIVIL
MATRÍCULA	25202-73855 CND

Vo. Bo. **ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ**
COORDINADOR TÈCNICO