DIAGNÓSTICO TÉCNICO DI - 6528
SUBDIRECCIÓN DE EMERGENCIAS
COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
EVENTOS SIRE No. 436769 Y 432064
ADENDO No. 1 AL DIAGNOSTICO TECNICO DI-6126

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ:	**OSCAR EMILIO HERNANDEZ CORDOBA** **CAMILO EDUARDO ESPINOSA ORTIZ**			**SOLICITANTE:**
COE:	34 y 23	**MOVIL:**	3	Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá - UAECOB
FECHA:	02 de Diciembre de 2011	**HORA:**	12:00 m	**VIGENCIA:** Temporal mientras no se modifiquen significativamente las condiciones físicas del sector

PREDIOS:	Diagonal 78A Sur # 16A - 12 Diagonal 78 Sur # 16A - 11 Diagonal 77B Bis Sur # 16A - 14	**ÁREA DIRECTA:**			300 m^2			
BARRIO:	Villas de San Joaquín y Buenos Aires III Sector	**POBLACIÓN ATENDIDA:**			9			
UPZ:	55 Diana Turbay	**FAMILIAS**	3	**ADULTOS**	6	**NIÑOS**	3	
LOCALIDAD:	18- Rafael Uribe Uribe	**PREDIOS EVALUADOS**			3			
CHIP	AAA0024WRXS AAA0024WSJH AAA0189DBJH	**DOCUMENTO REMISORIO**			CR - 14892			

2. ANTECEDENTES

Se presenta a continuación la aclaración, complementación o rectificación de la información presentada en el Diagnóstico Técnico DI-6126, en el cual en atención al Evento SIRE 436769 se encontró que los predios con nomenclatura Diagonal 78A Sur No. 15A-12, Diagonal 78 Sur No. 16A-11 y Diagonal 77B Bis Sur No. 16A-14, se localizan en el Desarrollo Villas de San Joaquín de la Localidad de Ciudad Bolívar y se recomendó la evacuación y la inclusión de los mismos al Programa de Reasentamientos de Familias Localizadas en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable, debido al proceso de remoción en masa de carácter general identificado en la margen izquierda de la Quebrada Trompeta a la altura de la Carrera 16A entre la Diagonal 78A Sur y la Diagonal 77B Bis Sur.

Una vez revisada la información cartográfica que posee el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE y las bases cartográficas de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD, pudo establecerse que el predio con nomenclatura Diagonal 77B Bis Sur No. 16A-14, se localiza en el Barrio Buenos Aires III Sector de la Localidad de Ciudad Bolívar, y NO en el Desarrollo Villas de San Joaquín como se mencionó en el DI-6126.

BOGOTÁ HUMANA

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov

De igual forma se destaca, que en atención al Evento SIRE 432064, personal del Fondo de prevención y atención de emergencias - FOPAE, el día 2 de Diciembre del año 2011 (mismo día de la atención del evento SIRE 436769), realizó visita técnica de emergencia al sector donde se localiza el predio con nomenclatura Diagonal 77B Bis Sur No. 16A-14, Barrio Buenos Aires III Sector de la Localidad de Ciudad Bolívar, donde se identificó que dicho predio fue evacuado mediante el Acta 3887 del 02 de Diciembre de 2011.

3. ACLARACIONES

En el numeral 1. (**DATOS GENERALES DEL EVENTO),** del Diagnóstico Técnico DI-6126, se hace mención que el Evento SIRE 432064, fue atendido el día 02 de Diciembre del año 2012, cuando en realidad fue atendido el día 02 de Diciembre del año 2011.

El presente documento de igual forma, aclara y rectifica el numeral 2. (**ANTECEDENTES)** del Diagnóstico Técnico DI-6126, teniendo en cuenta que una vez revisada la información cartográfica que posee el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE y las bases cartográficas de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD, pudo establecerse que el predio con nomenclatura Diagonal 77B Bis Sur No. 16A-14, se localiza en el Barrio Buenos Aires III Sector de la Localidad de Ciudad Bolívar, y NO en el Desarrollo Villas de San Joaquín como se mencionó en el DI-6126; por lo tanto los antecedentes del DI-6126 queda modificado de la siguiente manera:

El Barrio Buenos Aires III Sector, donde se localiza el predio con nomenclatura Diagonal 77B Bis Sur No. 16A-14, fue legalizado mediante el Acto Administrativo 0017 del 22 de Enero de 1999 expedido por el antiguo Departamento Administrativo de Planeación Distrital, (actual Secretaria Distrital de Planeación - SDP), para lo cual el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE, emitió el Concepto Técnico de Riesgo CT- 3247 del 2 de Diciembre de 1998. De acuerdo con la cartografía del Concepto Técnico CT- 3247, el predio en comento es identificado como Lote 7 de la manzana J, el cual según el concepto es un predio con nivel de amenaza medio y riesgo medio por fenómenos de remoción en masa (**Ver Figura 1**).



Figura No. 1. *Localización y categorización de riesgo por procesos de remoción en masa para el predio evaluado en atención a los Eventos SIRE 436769 y 432064, en el Barrio Buenos Aires III Sector, de la Localidad de Ciudad Bolívar, según el CT-3247 del 02 de Diciembre de 1998.*

BOGOTÁ HUMANA

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov

Por otra parte, el desarrollo Villas de San Joaquín de la Localidad de Ciudad Bolívar, donde se localizan los predios con nomenclatura Diagonal 78A Sur No. 15A-12, Diagonal 78 Sur No. 16A-11, le fue negada su legalización mediante Acto Administrativo 0017 del 22 de enero de 1999 emitido por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, DAPD, debido a que éste se encuentra en zona de ronda y de preservación y manejo ambiental de la Quebrada Trompeta. Así mismo el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE, no ha emitió concepto de riesgo para la emisión del Acto Administrativo antes referido; sin embargo de acuerdo con los Planos Normativos de Amenaza por Inundación y Amenaza por Remoción en Masa del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá - POT (Decreto 190 de 2004, por el cual se compilan los decretos 619 de 2000 y 469 de 2003), el sector donde se localizan los predios en comento, presentan Amenaza Media por Fenómenos de Remoción en Masa (Ver figura 1).



Figura No. 1. Localización y categorización del nivel de amenaza por fenómenos de remoción en masa (según el POT) para los predios del desarrollo Villas de San Joaquín en la localidad de Ciudad Bolívar.

Adicionalmente, se complementa el numeral 10. **(RECOMENDACIONES),** en lo relacionado a:

- Evaluar la viabilidad técnica de Incluir en la Base de Datos de Sitios para Intervención por Fenómenos de Remoción en Masa del FOPAE, para que se gestione por parte de la entidad o entidades competentes, la realización de diseños y la ejecución de obras de mitigación de riesgo a lo largo de la ladera existente localizada margen izquierda de la Quebrada Trompeta a la altura de la Carrera 16A entre la Diagonal 78A Sur y la Diagonal 77B Bis Sur, del Barrio Buenos Aires III Sector y el Desarrollo Villas de San Joaquín de la Localidad de Ciudad Bolívar.

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov

Finalmente, se reiteran las conclusiones, advertencias y recomendaciones impartidas mediante el Diagnóstico Técnico DI-6126.

NOMBRE	OSCAR EMILIO HERNANDEZ CORDOBA
PROFESIÓN	INGENIERO CIVIL - ESP. VIAS
MATRÍCULA	25202-103045 CND

Elaboró

NOMBRE	CAMILO EDUARDO ESPINOSA ORTIZ
PROFESIÓN	INGENIERO CIVIL - ESP. EN RECURSOS HIDRAULICOS Y MEDIO AMBIENTE
MATRÍCULA	25202-117500 CND

Elaboró

NOMBRE	TULIO ISMAEL VILLAMIL VEGA
PROFESIÓN	INGENIERO MINAS.- ESP GERENCIA DE RECURSOS NATURALES
MATRÍCULA	25218-75094 CND

Revisó

Vo. Bo. MARGARITA CORDOBA GARCIA
SUBDIRECTOR EMERGENCIAS

BOGOTÁ HUMANA

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov

6