Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 211

FECHA SOLICITUD: Enero 4 1995.

FECHA DE EMISION: Marzo 7 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: E.E.E.B.

BARRIO: El Corzo.

LOCALIDAD: Bosa.

UBICACION: Carrera 121B Nº 55-18 Sur.

REF. OPES: 0835

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Ambiental.
Riesgo Medio por Inundación.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona I-BP.
La zona es plana conformada por limos y arcilla expansiva.
La zona se encuentra afectada por un caño de aguas negras que esta sin canalizar.
El mayor uso del suelo es la agricultura.
La red vial se encuentra en mal estado, ausencia de alcantarillado de aguas lluvias y de aguas negras.
El agua es captada por medio de mangueras y existe red de energía eléctrica (deficiente).
Mala disposición de basuras.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Para cualquier construcción remover la capa de expansiva.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

25

FECHA: Marzo 3-95
FECHA VISITA: Marzo 6 95
BARRIO: El Corzo
LOCALIDAD: Bosa
LOCALIZACION: Cra 171 B No. 55-18 Sur.
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO Fotos 95-4-2

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): Zona I-BP. de arcilla y limos con una capa superior de arcilla expansiva.

a) TIPO DE RIESGO: Alto. por contaminación Aguas negras sin canalizar por calle 55.

b) JUSTIFICACION TECNICA: No existen servicios de alcantarillado de Negras ni lluvias, No hay servicio de teléfono Público, energía deficiente vías sin buena definición y sin pavimentos.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Para cualquier tipo de vivienda que se construya tendrá totalmente la capa expansiva.

NOMBRE: Isabel Santamaría de Pys
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 2520203395
FIRMA: Isabel Santamaría de Pys

CT 211 000003

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Enero 4/Feb 13
FECHA VISITA:
BARRIO: El Colco
LOCALIDAD: Bosa
LOCALIZACION: Clo. 121B #55-18 Sur
REFERENCIA OPES: 0835.

CONTENIDO 95.4.2

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:
Alto - Ambiental
Medio - Inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:
Zona geologicamente plana, no presenta problemas significativos de erosión ni de inestabilidad. La mayor afectación es un caño de aguas negras que cruza por todo el frente del barrio este barrio se encuentra en proceso de formación. La mayor dedicación es para la agricultura. Ver foto)
El agua es por manguera, red vial sin pavimentar, hay luz.
Comprende 90 cuadras.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: Alberto Suarez
PROFESION: Geologo
MATRICULA No. 0797
FIRMA:


'95 4 2




'95 4 2


'95 4 2


'95 4 2


'95 4 2


'95 4 2


'95 4 2


'95 4 2


'95 4 2


'95 4 2


'95 4 2


95 4 2


95 4 2


'95 4 2