Secretaria
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. DI-1673
AREA DE ANALISIS DE RIESGOS

Atienden La Emergencia:	**Reporta La Emergencia:**
DPAE: EQT 10	Cuerpo de Bomberos Voluntarios

Datos Generales sobre el Evento: Emergencia No 293

Fecha	:	Diciembre 28 de 2002
Hora	:	3 p. m
Dirección	:	Diagonal 38B # 92-40 sur
Barrio	:	Llano Grande
Localidad	:	Kennedy (8)
Área directa	:	0.10 ha

1.0 Descripción General

La emergencia se presento por un incendio ocurrido dentro de una vivienda de tres pisos en material de mampostería y entre pisos de concreto. El incendio sucedió en el segundo piso afectando dos habitaciones.

2.0 Evaluación de daños

Los daños estructurales en la vivienda son considerados menores y consisten en dilatación de los pañetes de paredes y techos de las habitaciones afectadas a causas del calor.

Otros daños se relacionan con la destrucción total de muebles y enceres existentes en las habitaciones afectadas y pertenecientes a la Familia de María Eugenia Cuartas y básicamente consistentes en camas y ropas.

3.0 Recomendaciones

Para el reacondicionamiento de las viviendas se recomendó el cambio de los pañetes tanto de las paredes como de los techos de las habitaciones.

Se brindaron ayudas humanitarias consistentes en tres Kit de noche (colchonetas, almohadas y frazadas), un kit de cocina, dos mercados y dos mudas de ropas para cada uno de los niños.

Secretaria
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

Advertencia:
Las recomendaciones del presente diagnóstico están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan de su alcance.

NOMBRE: JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA
PROFESION: INGENIERO GEOLOGO
MATRICULA: 1522363852 BYC

Vo. Bo.
ING. JAVIER PAVA SANCHEZ
COORDINADOR ANALISIS DE RIESGOS