GRUPO TÉCNICO OPES - FOPAE
DIAGNÓSTICO No. 024 de 1.996 -255R

ATENCIÓN DE EMERGENCIA

OFICIO: -
RADICACIÓN OPES: -
SOLICITANTE:
BARRIO: Lisboa -Santa Cecilia
DIRECCIÓN: Calle 92 kr 132
LOCALIDAD: SUBA
FECHA VISITA: Octubre 25 de 1.996

DESCRIPCIÓN

El sector de geomorfología plana en cercanías del Río Juan Amarillo, por debajo de la cota de éste. Constituido por depósitos de relleno, caracterizándose por presentar ondulaciones en el terreno, no hay pavimentación y los servicios son comunales.

Debido a que el alcantarillado comunal recoge las aguas negras en una estación de la cual se bombea al río, con ayuda de motobombas, es insuficiente dada la alta urbanización del sector y la no existencia de alcantarillado de aguas lluvias. Al presentarse altas lluvias el alcantarillado es insuficiente y empieza a presentarse reflujo de aguas negras y esto sumado a las aguas lluvias produce inundaciones que alcanzan los 10 cm en algunas viviendas y hasta 30 cm en la vía principal (Vía Lisboa).

TIPO DE RIESGO: Por Inundación

GRADO DE RIESGO: Medio

pasa...

DORIS SUAZA ESPAÑOL
CONSULTOR OPES

Calle 54 # 13-30 piso 2, Telf: 2 11 63 76 - 2 35 99 30

...sigue

RECOMENDACIONES:

Manejar aguas lluvias en todo el sector, ya que su falta aumenta la susceptibilidad del sector a las inundaciones.

Revisar los alcantarillados, para poder definir si es posible realiazar diseños y adaptaciones al terreno en un futuro.

DORIS SUAZA ESPAÑOL
CONSULTOR OPES

Calle 54 # 13-30 piso 2, Telf: 2 11 63 76 - 2 35 99 30