DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI-3227

ADENDO No. 1 AL DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI-3161

1. LOCALIZACIÓN

Apro

LOCALIDAD	17 Candelaria
UPZ	94-La Candelaria
BARRIO	Centro Administrativo
DIRECCIÓN	Calle 10 # 9-69
AREA	500 m2
POBLACION BENEFICIADA	40 Personas
VIGENCIA	Temporal mientras no se modifiquen significativamente las condiciones fisicas del sector.


2. Este Diagnóstico Técnico corresponde a un adendo aclaratorio al Diagnóstico Técnico No. DI-3161 del 11 de Abril de 2007, el cual fue adelantado por personal de la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá, DPAE, luego de la situación de emergencia atendida en los predios con nomenclaturas Carrera 10 # 9-69, Carrera 10 # 9-65 y Carrera 10 # 9 A 11 en el Barrio Centro Administrativo de la Localidad de La Candelaria. Es de anotar que en el Diagnóstico Técnico No DI-3161 se recomendó, entre otras, mantener evacuados los inmuebles (Carrera 10 # 9-65, Carrera 10 # 9-69 y Carrera 10 # 9 A 11) y locales respectivos, hasta tanto se garanticen las condiciones de estabilidad, funcionalidad y/o habitabilidad de los predios afectados para lo cual se deberán realizar los estudios de vulnerabilidad estructural que permitan determinar el tipo de daños o patologías que presentan las estructuras además de la intervención que debe implementarse a cada edificación para llevarlas a los niveles de seguridad requeridos de acuerdo con las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-98. Este estudio debe ser adelantado por el responsable y/o responsables de los predios afectados.

3. ACLARACIONES

Las nomenclaturas suministradas durante la atención del evento de los predios evaluados, estaban erradas por lo tanto la Tabla del numeral 6 del Diagnóstico Técnico No. DI-3161, se modifica por la siguiente Tabla, en la que se relacionan los predios que deben mantenerse evacuados. Adicionalmente, en la Figura 1 se muestra la localización de dichos predios.

Tabla 1 Relación de viviendas a mantener evacuadas

#	NOMBRE	DIRECCIÓN	P	A	N	DAÑOS EN PREDIOS
1	Almacén Clara	**Calle 10 # 9-65** Predio 1 del Esquema				Afectación del pañete de algunos muros colindantes
2	Samuel Wancjer Watnik	**Calle 10 # 9-69** Predio 2 del Esquema		15		Daños en el entrepiso de madera y cubierta de la parte delantera del inmueble
3	Isabel Ochoa	**Calle 10 # 9 A 11** Predio 3 del Esquema		20		Estabilidad y/o funcionalidad comprometida de acuerdo a los daños presentados por el incendio ocurrido.



Localización General de los predios
1. Almacén Clara Calle 10 # 9-65
2. Calle 10 # 9-69
3. Calle 10 # 9 A 11

Esquema de Localización de los predios

4. OBSERVACIONES

Se conservan las recomendaciones dadas en el Diagnóstico Técnico No. DI-3161, las cuales se realizaron luego de la atención de la situación de emergencia presentada en el Barrio Centro Administrativo y están basadas en las observaciones realizadas durante las visitas a los predios observados. Si por alguna circunstancia se deben modificar las recomendaciones, se deberá realizar los ajustes que sean del caso.

NOMBRE DARÍO ALBERTO PEROZA DAZA
PROFESIÓN INGENIERO CIVIL
MATRÍCULA 23202-78437 CND

Elaboró

NOMBRE DARWIN JAVIER ORTIZ GONZÁLEZ
PROFESIÓN INGENIERO CIVIL.
MATRÍCULA 25202 – 73973 CND

Revisó

NOMBRE GUILLERMO ESCOBAR CASTRO
INGENIERO CIVIL
SUBDIRECTOR DE EMERGENCIAS

Aprobó

Vo. Bo. **DIANA MARCELA RUBIANO VARGAS**
DIRECTORA