DIAGNÓSTICO TÉCNICO - DI-13621
ADENDA No. 1 AL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DI-13442
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO
GRUPO ASISTENCIA TÉCNICA
RADICADO IDIGER No. 2019ER9460

Por medio del presente documento nos permitimos realizar la rectificación del Diagnóstico Técnico DI-13442, emitido en atención al radicado IDIGER No. 2019ER9460, en el que por imprecisión de redacción se indicó que los predios P4, P5 y P6 estaban localizados en la Av. Carrera 80 No. 71-13, Av. Carrera 80 No. 71-19 y Av. Carrera 80 No. 71-25, respectivamente.

De acuerdo con la visita técnica realizada y las bases cartográficas disponibles en el IDIGER, los predios P4, P5 y P6 se identifican con nomenclatura oficial Av. Calle 80 No. 71-13, Av. Calle 80 No. 71-19 y Av. Calle 80 No. 71-25, respectivamente. Por lo anterior cual se procede a realizar las correcciones que se mencionan a continuación:

En el numeral *1. Datos generales del Evento* (página 1) se indicó:

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ: Laura Ángela González Ortiz				**SOLICITANTE:** Claudia Ochoa - Comunidad
CAT	11	**MOVIL:**	Contratada	
FECHA:	03 de julio de 2019	**HORA:**	3:00 p.m.	**VIGENCIA:** Temporal mientras no se modifiquen significativamente las condiciones físicas del sector

DIRECCIÓN:	Calle 79B No. 71-10 (P1) Calle 79B No. 71-14 (P2) Calle 79B No. 71-24 (P3) Av. Carrera 80 No. 71-13 (P4) Av. Carrera 80 No. 71-19 (P5) Av. Carrera 80 No. 71-25 (P6)	**COORDENADAS AREA INSPECCIONADA**				X_1: 98832 Y_1: 110818 X_2: 98830 Y_2: 110818 X_3: 98825 Y_3: 110828 X_4: 98848 Y_4: 110828 X_5: 98836 Y_5: 110838 X_6: 98830 Y_6: 110840	
BARRIO/SECTOR CATASTRAL:	005406 – Bonanza	**ÁREA DIRECTA AFECTADA:**				132 m²	
UPZ:	26 – Las Ferias	**POBLACIÓN ATENDIDA:**				9	
LOCALIDAD:	10 – Engativá	**FAMILIAS**	3	**ADULTOS**	8	**MENORES**	1
CHIP:	AAA0059NLNN (P1) AAA0059NLOE (P2) AAA0059NLPP (P3) AA0059NMTD (P4) AAA0059NMSY (P5) AAA0059NMRJ (P6)	**PREDIOS EVALUADOS**				6	
AREA INSPECCIONADA	790 m²	**DOCUMENTO REMISORIO**				CR-34364	

La información anterior se modifica de la siguiente manera:

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ: Laura Ángela González Ortiz				**SOLICITANTE:** Claudia Ochoa - Comunidad
CAT	11	**MOVIL:**	Contratada	
FECHA:	03 de julio de 2019	**HORA:**	3:00 p.m.	**VIGENCIA:** Temporal mientras no se modifiquen significativamente las condiciones físicas del sector

DIRECCIÓN:	Calle 79B No. 71-10 (P1) Calle 79B No. 71-14 (P2) Calle 79B No. 71-24 (P3) Av. Calle 80 No. 71-13 (P4) Av. Calle 80 No. 71-19 (P5) Av. Calle 80 No. 71-25 (P6)	**COORDENADAS AREA INSPECCIONADA**				X_1: 98832 Y_1: 110818 X_2: 98830 Y_2: 110818 X_3: 98825 Y_3: 110828 X_4: 98848 Y_4: 110828 X_5: 98836 Y_5: 110838 X_6: 98830 Y_6: 110840	
BARRIO/SECTOR CATASTRAL:	005406 – Bonanza	**ÁREA DIRECTA AFECTADA:**				132 m²	
UPZ:	26 – Las Ferias	**POBLACIÓN ATENDIDA:**				9	
LOCALIDAD:	10 – Engativá	**FAMILIAS**	3	**ADULTOS**	8	**MENORES**	1
CHIP:	AAA0059NLNN (P1) AAA0059NLOE (P2) AAA0059NLPP (P3) AAA0059NMTD (P4) AAA0059NMSY (P5) AAA0059NMRJ (P6)	**PREDIOS EVALUADOS**				6	
AREA INSPECCIONADA	790 m²	**DOCUMENTO REMISORIO**				CR-34787	

En el numeral *2. Descripción* (página 10 y 11) se indicó:

Predio P4 - Av. Carrera 80 No. 71-13



Fotografía 14. Vista exterior del predio P4.

En el predio P4 se emplaza una vivienda de un nivel construida en mampostería parcialmente confinada, (ver Fotografía 14). La mayor parte de la cubierta corresponde a una placa de concreto reforzado, pero en la parte posterior del predio la cubierta está conformada por tejas plásticas y de asbesto-cemento apoyadas sobre elementos de madera, que a su vez descansan sobre los muros perimetrales de la edificación, (ver Fotografía 15).

La visita técnica fue atendida por la Sra. Rosalba Gómez, quien manifestó que la construcción de la obra en el predio P2 no le ha generado daños a su inmueble.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS



Fotografía 15. Vista interior del predio P4.

Predio P5 - Av. Carrera 80 No. 71-19



Fotografía 16. Vista exterior del predio P5.

En el predio P5 se emplaza una vivienda de dos niveles construida en mampostería parcialmente confinada, con placas de entrepiso y cubierta en placa de concreto reforzado, (ver Fotografía 16).

De acuerdo con lo manifestado por la comunidad, la edificación se encuentra vacía. Cabe resaltar que no fue posible ingresar a la edificación, por lo que la inspección visual se realizó desde el exterior, sin identificar daños en los elementos visibles.

Predio P6 - Av. Carrera 80 No. 71-25



Fotografía 17. Vista exterior del predio P6.

En el predio P6 se emplaza una vivienda de un nivel construida en mampostería parcialmente confinada, (ver Fotografía 17).

Durante la visita técnica, no fue posible ingresar a la edificación, por lo que la inspección visual se realizó desde el exterior, sin identificar daños en los elementos visibles.

La información anterior se modifica de la siguiente manera:

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Predio P4 - Av. Calle 80 No. 71-13



Fotografía 14. Vista exterior del predio P4.



Fotografía 15. Vista interior del predio P4.

En el predio P4 se emplaza una vivienda de un nivel construida en mampostería parcialmente confinada, (ver Fotografía 14). La mayor parte de la cubierta corresponde a una placa de concreto reforzado, pero en la parte posterior del predio la cubierta está conformada por tejas plásticas y de asbesto-cemento apoyadas sobre elementos de madera, que a su vez descansan sobre los muros perimetrales de la edificación, (ver Fotografía 15).

La visita técnica fue atendida por la Sra. Rosalba Gómez, quien manifestó que la construcción de la obra en el predio P2 no le ha generado daños a su inmueble.

Predio P5 - Av. Calle 80 No. 71-19



Fotografía 16. Vista exterior del predio P5.

En el predio P5 se emplaza una vivienda de dos niveles construida en mampostería parcialmente confinada, con placas de entrepiso y cubierta en placa de concreto reforzado, (ver Fotografía 16).

De acuerdo con lo manifestado por la comunidad, la edificación se encuentra vacía. Cabe resaltar que no fue posible ingresar a la edificación, por lo que la inspección visual se realizó desde el exterior, sin identificar daños en los elementos visibles.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Predio P6 - Av. Calle 80 No. 71-25



Fotografía 17. Vista exterior del predio P6.

En el predio P6 se emplaza una vivienda de un nivel construida en mampostería parcialmente confinada, (ver Fotografía 17).

Durante la visita técnica, no fue posible ingresar a la edificación, por lo que la inspección visual se realizó desde el exterior, sin identificar daños en los elementos visibles.

En el numeral *10. Daños* (página 11) se indicó:

10. DAÑOS:

Tabla 1. Daños observados sobre los predios evaluados en el presente informe.

No.	DIRECCIÓN	RESPONSABLE (Dato Tomado en Campo)	TIPO DE ESTRUCTURA	USO	N° DE PISOS	DAÑO
P1	Calle 79B No. 71-10	Claudia Ochoa	Edificación	Residencial	1	Moderado
P2	Calle 79B No. 71-14	----	Edificación	Residencial	4	----
P3	Calle 79B No. 71-24	Ángela Rico	Edificación	Residencial	2	Leves
P4	Av. Carrera 80 No. 71-13	Rosalba Gómez	Edificación	Residencial	2	Ninguno
P5	Av. Carrera 80 No. 71-19	----	Edificación	Residencial	2	----
P6	Av. Carrera 80 No. 71-25	----	Edificación	Residencial	2	----

La información anterior se modifica de la siguiente manera:

No.	DIRECCIÓN	RESPONSABLE (Dato Tomado en Campo)	TIPO DE ESTRUCTURA	USO	N° DE PISOS	DAÑO
P1	Calle 79B No. 71-10	Claudia Ochoa	Edificación	Residencial	1	Moderado
P2	Calle 79B No. 71-14	----	Edificación	Residencial	4	----
P3	Calle 79B No. 71-24	Ángela Rico	Edificación	Residencial	2	Leves
P4	Av. Calle 80 No. 71-13	Rosalba Gómez	Edificación	Residencial	2	Ninguno
P5	Av. Calle 80 No. 71-19	----	Edificación	Residencial	2	----
P6	Av. Calle 80 No. 71-25	----	Edificación	Residencial	2	----

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

En el numeral *13. Conclusiones* (página 12) se indicó:

- La estabilidad estructural y habitabilidad de la vivienda ubicada en el predio P4 (Av. Carrera 80 No. 71-13), **no se encuentran comprometidas ante cargas normales de servicio**; sin embargo, su comportamiento ante solicitaciones dinámicas (sismos) es incierto.

- No es posible concluir acerca de la estabilidad estructural de las edificaciones ubicadas en los predios P5 (Av. Carrera 80 No. 71-19) y P6 (Av. Carrera 80 No. 71-25), sin embargo, durante la inspección visual realizada desde el exterior, no se identificaron daños en los elementos visibles.

La información anterior se modifica de la siguiente manera:

- La estabilidad estructural y habitabilidad de la vivienda ubicada en el predio P4 (Av. Calle 80 No. 71-13), **no se encuentran comprometidas ante cargas normales de servicio**; sin embargo, su comportamiento ante solicitaciones dinámicas (sismos) es incierto.

- No es posible concluir acerca de la estabilidad estructural de las edificaciones ubicadas en los predios P5 (Av. Calle 80 No. 71-19) y P6 (Av. Calle 80 No. 71-25), sin embargo, durante la inspección visual realizada desde el exterior, no se identificaron daños en los elementos visibles.

  Finalmente se reitera, que el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, mantiene las advertencias, conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el DI-13442, dado que el ajuste del mencionado diagnóstico solo modificó las direcciones de los predios P4, P5 y P6.

11. APROBACIONES

16.1 Elaboró
Firma: Nombre: Laura Ángela González Ortiz Profesión: Ingeniera Civil Magíster en Ingeniería - Geotecnia Contratsista
Profesional de la Coordinación de Asistencia Técnica
16.2 Reviso
Firma: Nelson David Millán Delvalle Profesión: Profesional Especializado Código 222- Grado 23

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS